

## DAFTAR ARSIP FOTO SELOKAN MATARAM

NO	ISI (URAIAN MASALAH)	TEMPAT	KURUN WAKTU	JUMLAH	TINGKAT PERKEMBANG AN	JENIS ARSIP	DAFTAR ARSIP	NO ARSIP	LOKASI SIMPAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Dubes Inggris dan rombongan sedang melihat-lihat lokasi Selokan Mataram Di Blingo		-	1 lembar		Foto	BIRO HUMAS SETWILDA 2004	425	DPAD DIY
2.	Dubes Inggris dan rombongan berjalan melewati pintu air masuk dari Sungai Progo ke Selokan Mataram untuk meninggalkan lokasi.		-	1 lembar		Foto	BIRO HUMAS SETWILDA 2004	432	DPAD DIY
3.	Seorang wartawan sedang menelusuri Selokan Mataram			1 lembar		Foto	BIRO HUMAS SETWILDA 2004	470	DPAD DIY
4.	Pekerjaan penggalian walet penggalian selokan mataram tahap II			1 lembar		Foto	Arsip Foto DPU 200-	222/023	DPAD DIY
5.	Pekerjaan penggalian walet penggalian selokan mataram tahap II			1 lembar		Foto	Arsip Foto DPU 200-	223/023	DPAD DIY
6.	Pekerjaan penggalian walet penggalian selokan mataram tahap II			1 lembar		Foto	Arsip Foto DPU 200-	224/024	DPAD DIY
7.	Pekerjaan penggalian walet penggalian selokan mataram tahap II			1 lembar		Foto	Arsip Foto DPU 200-	225/025	DPAD DIY
8.	Pekerjaan penggalian walet penggalian selokan mataram tahap II			1 lembar		Foto	Arsip Foto DPU 200-	226/026	DPAD DIY
9.	Pekerjaan penggalian walet penggalian selokan mataram tahap II			1 lembar		Foto	Arsip Foto DPU 200-	227/027	DPAD DIY
10.	Pekerjaan penggalian walet penggalian saluran air hujan selokan mataram tahap II			1 lembar		Foto	Arsip Foto DPU 200-	228/028	DPAD DIY
11.	Pekerjaan penggalian walet penggalian saluran air hujan selokan mataram tahap II			1 lembar		Foto	Arsip Foto DPU 200-	229/029	DPAD DIY
12.	Pekerjaan penggalian walet penggalian saluran air hujan selokan mataram tahap II			1 lembar		Foto	Arsip Foto DPU 200-	230/030	DPAD DIY
13.	Pekerjaan penggalian walet saluran selokan mataram			1 lembar		Foto	Arsip Foto DPU 200-	231/031	DPAD DIY
14.	Pekerjaan penggalian walet saluran selokan mataram			1 lembar		Foto	Arsip Foto DPU 200-	232/032	DPAD DIY
15.	Pekerjaan penggalian walet saluran selokan mataram			1 lembar		Foto	Arsip Foto DPU 200-	233/033	DPAD DIY

16.	Pekerjaan penggalian walet saluran selokan mataram			1 lembar		Foto	Arsip Foto DPU 200-	234/034	DPAD DIY
17.	Pekerjaan penggalian walet saluran selokan mataram			1 lembar		Foto	Arsip Foto DPU 200-	235/035	DPAD DIY
18.	Pekerjaan penggalian walet saluran selokan mataram			1 lembar		Foto	Arsip Foto DPU 200-	236/036	DPAD DIY
19.	Pekerjaan penggalian walet saluran selokan mataram			1 lembar		Foto	Arsip Foto DPU 200-	237/037	DPAD DIY
20.	Pekerjaan penggalian walet saluran selokan mataram			1 lembar		Foto	Arsip Foto DPU 200-	238/038	DPAD DIY
21.	Pekerjaan penggalian walet saluran selokan mataram			1 lembar		Foto	Arsip Foto DPU 200-	239/039	DPAD DIY
22.	Pekerjaan penggalian walet saluran selokan mataram			1 lembar		Foto	Arsip Foto DPU 200-	240/040	DPAD DIY
23.	Pekerjaan penggalian walet saluran selokan mataram			1 lembar		Foto	Arsip Foto DPU 200-	241/041	DPAD DIY
24.	Pekerjaan penggalian walet saluran selokan mataram			1 lembar		Foto	Arsip Foto DPU 200-	242/042	DPAD DIY
25.	Pekerjaan penggalian walet saluran selokan mataram			1 lembar		Foto	Arsip Foto DPU 200-	243/043	DPAD DIY
26.	Pekerjaan penggalian walet saluran selokan mataram			1 lembar		Foto	Arsip Foto DPU 200-	244/044	DPAD DIY
27.	Pekerjaan penggalian walet saluran selokan mataram			1 lembar		Foto	Arsip Foto DPU 200-	245/045	DPAD DIY
28.	Pekerjaan penggalian walet saluran selokan mataram			1 lembar		Foto	Arsip Foto DPU 200-	246/046	DPAD DIY
29.	Pekerjaan penggalian walet saluran selokan mataram			1 lembar		Foto	Arsip Foto DPU 200-	247/047	DPAD DIY
30.	Pekerjaan penggalian walet saluran selokan mataram			1 lembar		Foto	Arsip Foto DPU 200-	248/048	DPAD DIY
31.	Pembangunan tersier selokan mataram tahap I saluran kwarter			1 lembar		Foto	Arsip Foto DPU 200-	249/049	DPAD DIY
32.	Pembangunan tersier selokan mataram tahap I saluran kwarter			1 lembar		Foto	Arsip Foto DPU 200-	250/050	DPAD DIY
33.	Pembangunan tersier selokan mataram tahap I saluran kwarter			1 lembar		Foto	Arsip Foto DPU 200-	251/051	DPAD DIY
34.	Pembangunan tersier selokan mataram tahap I saluran kwarter			1 lembar		Foto	Arsip Foto DPU 200-	252/052	DPAD DIY
35.	Pembangunan tersier selokan mataram tahap I saluran kwarter			1 lembar		Foto	Arsip Foto DPU 200-	253/053	DPAD DIY

36.	Pembangunan tersier selokan mataram tahap I saluran kwarter			1 lembar		Foto	Arsip Foto DPU 200-	254/054	DPAD DIY
37.	Pembangunan tersier selokan mataram tahap I saluran kwarter			1 lembar		Foto	Arsip Foto DPU 200-	255/055	DPAD DIY
38.	Pembangunan tersier selokan mataram tahap I saluran kwarter			1 lembar		Foto	Arsip Foto DPU 200-	256/056	DPAD DIY
39.	Pembangunan tersier selokan mataram tahap I saluran kwarter			1 lembar		Foto	Arsip Foto DPU 200-	257/057	DPAD DIY
40.	Pembangunan tersier selokan mataram tahap I saluran kwarter B1			1 lembar		Foto	Arsip Foto DPU 200-	258/058	DPAD DIY
41.	Pembangunan tersier selokan mataram tahap I saluran kwarter B1			1 lembar		Foto	Arsip Foto DPU 200-	259/059	DPAD DIY
42.	Pembangunan tersier selokan mataram tahap I saluran kwarter B1			1 lembar		Foto	Arsip Foto DPU 200-	260/060	DPAD DIY
43.	Pembangunan tersier selokan mataram tahap I saluran kwarter B1			1 lembar		Foto	Arsip Foto DPU 200-	261/061	DPAD DIY
44.	Pembangunan tersier selokan mataram tahap I saluran kwarter B1			1 lembar		Foto	Arsip Foto DPU 200-	262/062	DPAD DIY
45.	Pembangunan tersier selokan mataram tahap I saluran kwarter B1			1 lembar		Foto	Arsip Foto DPU 200-	263/063	DPAD DIY
46.	Pembangunan tersier selokan mataram tahap I proyek irigasi Kali Progo			1 lembar		Foto	Arsip Foto DPU 200-	264/064	DPAD DIY
47.	Pembangunan tersier selokan mataram tahap I proyek irigasi Kali Progo			1 lembar		Foto	Arsip Foto DPU 200-	265/065	DPAD DIY
48.	Pembangunan tersier selokan mataram tahap I bangunan terjun I proyek irigasi Kulonprogo			1 lembar		Foto	Arsip Foto DPU 200-	266/066	DPAD DIY
49.	Pembangunan tersier selokan mataram tahap I bangunan terjun I proyek irigasi Kulonprogo			1 lembar		Foto	Arsip Foto DPU 200-	267/067	DPAD DIY
50.	Pembangunan tersier selokan mataram tahap I bangunan terjun I proyek irigasi Kulonprogo			1 lembar		Foto	Arsip Foto DPU 200-	268/068	DPAD DIY
51.	Pembangunan tersier selokan mataram tahap I bangunan terjun I proyek irigasi Kulonprogo			1 lembar		Foto	Arsip Foto DPU 200-	269/069	DPAD DIY
52.	Pembangunan tersier selokan mataram tahap I bangunan terjun I proyek irigasi Kulonprogo			1 lembar		Foto	Arsip Foto DPU 200-	270/070	DPAD DIY
53.	Pembangunan tersier selokan mataram tahap I bangunan terjun I proyek irigasi Kulonprogo			1 lembar		Foto	Arsip Foto DPU 200-	271/071	DPAD DIY
54.	Pembangunan tersier selokan mataram tahap I bangunan terjun I proyek irigasi Kulonprogo			1 lembar		Foto	Arsip Foto DPU 200-	272/072	DPAD DIY
55.	Pembangunan tersier selokan mataram tahap I bangunan terjun I proyek irigasi Kulonprogo			1 lembar		Foto	Arsip Foto DPU 200-	273/073	DPAD DIY

56.	Pembangunan tersier selokan mataram tahap I bangunan terjun I proyek irigasi Kulonprogo			1 lembar		Foto	Arsip Foto DPU 200-	274/074	DPAD DIY
57.	Pembangunan tersier selokan mataram tahap I bangunan terjun I proyek irigasi Kulonprogo			1 lembar		Foto	Arsip Foto DPU 200-	275/075	DPAD DIY
58.	Pembangunan tersier selokan mataram tahap I bangunan terjun I proyek irigasi Kulonprogo			1 lembar		Foto	Arsip Foto DPU 200-	276/076	DPAD DIY
59.	Pembangunan tersier selokan mataram tahap I bangunan terjun I proyek irigasi Kulonprogo			1 lembar		Foto	Arsip Foto DPU 200-	277/077	DPAD DIY
60.	Pembangunan tersier selokan mataram tahap I gorong-gorong I proyek irigasi Kulonprogo			1 lembar		Foto	Arsip Foto DPU 200-	278/078	DPAD DIY
61.	Pembangunan tersier selokan mataram tahap I gorong-gorong I proyek irigasi Kulonprogo			1 lembar		Foto	Arsip Foto DPU 200-	279/079	DPAD DIY
62.	Pembangunan tersier selokan mataram tahap I gorong-gorong I proyek irigasi Kulonprogo			1 lembar		Foto	Arsip Foto DPU 200-	280/080	DPAD DIY
63.	Pembangunan tersier selokan mataram tahap I gorong-gorong I proyek irigasi Kulonprogo			1 lembar		Foto	Arsip Foto DPU 200-	281/081	DPAD DIY
64.	Pembangunan tersier selokan mataram tahap I gorong-gorong I proyek irigasi Kulonprogo			1 lembar		Foto	Arsip Foto DPU 200-	282/082	DPAD DIY
65.	Pembangunan tersier selokan mataram tahap I gorong-gorong I proyek irigasi Kulonprogo			1 lembar		Foto	Arsip Foto DPU 200-	283/083	DPAD DIY
66.	Pembangunan tersier selokan mataram tahap I gorong-gorong I proyek irigasi Kulonprogo			1 lembar		Foto	Arsip Foto DPU 200-	284/084	DPAD DIY
67.	Proyek Irigasi Kali Progo Bendung Karang Talun Pembangunan Bendung Karang Talun, phase 3 Bag. 3 Tampak Kondisi 0%	Kulon Progo	20 September 1987	1 lembar	Berwarna	Foto	DAF P1 DPU 2006	173	DPAD DIY
68.	Proyek Irigasi Kali Progo Bendung Karang Talun Pembangunan Bendung Karang Talun, phase Bag. 3 Tampak Kondisi 50%	Kulon Progo	20 September 1987	1 lembar	Bewarna	Foto	DAF P1 DPU 2006	174	DPAD DIY
69.	Proyek Irigasi Kali Progo Bendung Karang Talun Pembangunan Bendung Karang Talun, phase Bag. 3 Tampak Kondisi 100%	Kulon Progo	20 September 1987	1 lembar	Bewarna	Foto	DAF P1 DPU 2006	175	DPAD DIY
70.	Proyek Irigasi Kali Progo Bendung Karang Talun Pembangunan Bendung Karang Talun, phase 3 Bag. 3 Tampak Kondisi 0%	Kulon Progo	20 September 1987	1 lembar	Bewarna	Foto	DAF P1 DPU 2006	176	DPAD DIY
71.	Proyek Irigasi Kali Progo Bendung Karang Talun Pembangunan Bendung Karang Talun, phase 3 Bag. 3 Tampak Para Pekerja Sedang Melaksanakan Tugasnya, dengan Kondisi Gambar 50%	Kulon Progo	20 September 1987	1 lembar	Bewarna	Foto	DAF P1 DPU 2006	177	DPAD DIY

72.	Proyek Irigasi Kali Progo Bendung Karang Talun Pembangunan Bendung Karang Talun, phase 3 Bag. 3 Tampak Gambar Sebagian Pembangunan yang Sudah Selesai 100%	Kulon Progo	20 September 1987	1 lembar	Bewarna	Foto	DAF P1 DPU 2006	178	DPAD DIY
73.	Proyek Irigasi Kali Progo Bendung Karang Talun Pembangunan Bendung Karang Talun, phase 3 Bag. 3 Tampak Dari Hulu Bendung Kondisi 0%	Kulon Progo	20 September 1987	1 lembar	Bewarna	Foto	DAF P1 DPU 2006	179	DPAD DIY
74.	Proyek Irigasi Kali Progo Bendung Karang Talun Pembangunan Bendung Karang Talun, phase 3 Bag. 3 Pekerjaan Sebagian Bangunan Tampak Kondisi dari Hulu, Kondisi 50%	Kulon Progo	20 September 1987	1 lembar	Bewarna	Foto	DAF P1 DPU 2006	180	DPAD DIY
75.	Proyek Irigasi Kali Progo Bendung Karang Talun Pembangunan Bendung Karang Talun, phase 3 Bag. 3 Tampak Pekerjaan Pembangunan dengan Kondisi 100%	Kulon Progo	20 September 1987	1 lembar	Bewarna	Foto	DAF P1 DPU 2006	181	DPAD DIY
76.	Proyek Irigasi Kali Progo Bendung Karang Talun Pembangunan Bendung Karang Talun, phase 3 Bag. 3 Pekerjaan Kisdam Kecil Kondisi 0%	Kulon Progo	20 September 1987	1 lembar	Bewarna	Foto	DAF P1 DPU 2006	182	DPAD DIY
77.	Proyek Irigasi Kali Progo Bendung Karang Talun Pembangunan Bendung Karang Talun, phase 3 Bag. 3 Pekerjaan Kisdam Kecil Kondisi 50%	Kulon Progo	20 September 1987	1 lembar	Bewarna	Foto	DAF P1 DPU 2006	183	DPAD DIY
78.	Proyek Irigasi Kali Progo Bendung Karang Talun Pembangunan Bendung Karang Talun, phase 3 Bag. 3 Pekerjaan Kisdam Kecil Kondisi 100%	Kulon Progo	20 September 1987	1 lembar	Bewarna	Foto	DAF P1 DPU 2006	184	DPAD DIY
79.	Proyek Irigasi Kali Progo Bendung Karang Talun Pembangunan Bendung Karang Talun, phase 3 Bag. 3, Tampak Kondisi Asli Sebelum dibangun 0%	Kulon Progo	20 September 1987	1 lembar	Bewarna	Foto	DAF P1 DPU 2006	185	DPAD DIY
80.	Proyek Irigasi Kali Progo Bendung Karang Talun Pembangunan Bendung Karang Talun, phase 3 Bag. 3, Tampak Pembuatan Sayap Tanggul dari Bendungan Kondisi 50%	Kulon Progo	20 September 1987	1 lembar	Bewarna	Foto	DAF P1 DPU 2006	186	DPAD DIY
81.	Proyek Irigasi Kali Progo Bendung Karang Talun Pembangunan Bendung Karang Talun, phase 3 Bag. 3, Tampak Sebagian Bangunan Telah Selesai Kondisi 100%	Kulon Progo	20 September 1987	1 lembar	Bewarna	Foto	DAF P1 DPU 2006	187	DPAD DIY
82.	Proyek Irigasi Kali Progo Bendung Karang Talun Pembangunan Bendung Karang Talun, phase 3 Bag. 3, Pekerjaan Sebagian Bangunan, Gambar 0%	Kulon Progo	20 September 1987	1 lembar	Bewarna	Foto	DAF P1 DPU 2006	188	DPAD DIY

83.	Proyek Irigasi Kali Progo Bendung Karang Talun Pembangunan Bendung Karang Talun, phase 3 Bag. 3, Gambar Pekerjaan Sebagian Bangunan Kondisi 50%	Kulon Progo	20 September 1987	1 lembar	Bewarna	Foto	DAF P1 DPU 2006	189	DPAD DIY
84.	Proyek Irigasi Kali Progo Bendung Karang Talun Pembangunan Bendung Karang Talun, phase 3 Bag. 3.Tampak Berbelok dan Berair, Kondisi Sebagian Bangunan yang Telah Selesai 100%	Kulon Progo	20 September 1987	1 lembar	Bewarna	Foto	DAF P1 DPU 2006	190	DPAD DIY
85.	Proyek Irigasi Kali Progo Bendung Karang Talun Pembangunan Bendung Karang Talun, phase 3 Bag. 3 Gambar Pekerjaan Sebagian Bangunan Kondisi 0%	Kulon Progo	20 September 1987	1 lembar	Bewarna	Foto	DAF P1 DPU 2006	191	DPAD DIY
86.	Proyek Irigasi Kali Progo Bendung Karang Talun Pembangunan Bendung Karang Talun, phase 3 Bag. 3 Gambar Pekerjaan Sebagian Bangunan Kondisi 50%	Kulon Progo	20 September 1987	1 lembar	Bewarna	Foto	DAF P1 DPU 2006	192	DPAD DIY
87.	Proyek Irigasi Kali Progo Bendung Karang Talun Pembangunan Bendung Karang Talun, phase 3 Bag. 3 Gambar Pekerjaan Sebagian Bangunan yang Telah Selesai 100%	Kulon Progo	20 September 1987	1 lembar	Bewarna	Foto	DAF P1 DPU 2006	193	DPAD DIY
88.	Proyek Irigasi Kali Progo Bendung Karang Talun Pembangunan Bendung Karang Talun, phase 3 Bag. 3 Kondisi Asli 0%	Kulon Progo	20 September 1987	1 lembar	Bewarna	Foto	DAF P1 DPU 2006	194	DPAD DIY
89.	Proyek Irigasi Kali Progo Bendung Karang Talun Pembangunan Bendung Karang Talun, phase 3 Bag. 3 Pekerjaan Sebagian Bangunan Kondisi 50%	Kulon Progo	20 September 1987	1 lembar	Bewarna	Foto	DAF P1 DPU 2006	195	DPAD DIY
90.	Proyek Irigasi Kali Progo Bendung Karang Talun Pembangunan Bendung Karang Talun, phase 3 Bag. 3 Kondisi Selesai 100%	Kulon Progo	20 September 1987	1 lembar	Bewarna	Foto	DAF P1 DPU 2006	196	DPAD DIY
91.	Proyek Irigasi Kali Progo Bendung Karang Talun Pembangunan Bendung Karang Talun, phase 3 Bag. 3 Tampak Kondisi Pekerjaan Sebagian Bangunan 0%	Kulon Progo	20 September 1987	1 lembar	Bewarna	Foto	DAF P1 DPU 2006	197	DPAD DIY
92.	Proyek Irigasi Kali Progo Bendung Karang Talun Pembangunan Bendung Karang Talun, phase 3 Bag. 3 Kondisi Pekerjaan Sebagian Pembangunan 50%	Kulon Progo	20 September 1987	1 lembar	Bewarna	Foto	DAF P1 DPU 2006	198	DPAD DIY

93.	Proyek Irigasi Kali Progo Bendung Karang Talun Pembangunan Bendung Karang Talun, phase 3 Bag. 3 Tampak Kondisi Selesai 100%	Kulon Progo	20 September 1987	1 lembar	Bewarna	Foto	DAF P1 DPU 2006	199	DPAD DIY
94.	Proyek Irigasi Kali Progo Bendung Karang Talun Pembangunan Bendung Karang Talun, phase 3 Bag. 3 Pekerjaan Kisdam II Kondisi Asli Belum diperbaiki 0%	Kulon Progo	20 September 1987	1 lembar	Bewarna	Foto	DAF P1 DPU 2006	200	DPAD DIY
95.	Proyek Irigasi Kali Progo Bendung Karang Talun Pembangunan Bendung Karang Talun, phase 3 Bag. 3 Pekerjaan Kisdam II Kondisi 50%	Kulon Progo	20 September 1987	1 lembar	Bewarna	Foto	DAF P1 DPU 2006	201	DPAD DIY
96.	Proyek Irigasi Kali Progo Bendung Karang Talun Pembangunan Bendung Karang Talun, phase 3 Bag. 3 Pekerjaan Kisdam II Kondisi 100%	Kulon Progo	20 September 1987	1 lembar	Bewarna	Foto	DAF P1 DPU 2006	202	DPAD DIY
97.	Proyek Irigasi Kali Progo Bendung Karang Talun Proyek Irigasi Kali Progo Yogyakarta Kontrak No. 006/PIKP/Pekj/1978/tgl.26-5-1978. Pembangunan Bendung Karang Talun phase III bag. 2 (Pemborongan M.3.B.2,2).. Pekerjaan Saluran Kondisi 0%	Karang Talun, Kulon Progo	September 1987	1 lembar	Bewarna	Foto	DAF P1 DPU 2006	203	DPAD DIY
98.	Proyek Irigasi Kali Progo Bendung Karang Talun Proyek Irigasi Kali Progo Yogyakarta Kontrak No. 006/PIKP/Pekj/1978/tgl.26-5-1978. Pembangunan Bendung Karang Talun phase III bag. 2 (Pemborongan M.3.B.2,2).. Pekerjaan Saluran Kondisi 50%	Karang Talun, Kulon Progo	September 1987	1 lembar	Bewarna	Foto	DAF P1 DPU 2006	204	DPAD DIY
99.	Proyek Irigasi Kali Progo Bendung Karang Talun Proyek Irigasi Kali Progo Yogyakarta Kontrak No. 006/PIKP/Pekj/1978/tgl.26-5-1978. Pembangunan Bendung Karang Talun phase III bag. 2 (Pemborongan M.3.B.2,2).. Pekerjaan Saluran Kondisi 100%	Karang Talun, Kulon Progo	September 1987	1 lembar	Bewarna	Foto	DAF P1 DPU 2006	205	DPAD DIY
100.	Proyek Irigasi Kali Progo Bendung Karang Talun Proyek Irigasi Kali Progo Yogyakarta Kontrak No. 006/PIKP/Pekerjaan/1978/tgl.26-5-1978. Pembangunan Bendung Karang Talun phase III bag. 2 Pemborongan M.3.B.2,2 Pekerjaan Saluran Kondisi 0%	Karang Talun, Kulon Progo	September 1987	1 lembar	Bewarna	Foto	DAF P1 DPU 2006	206	DPAD DIY
101.	Proyek Irigasi Kali Progo Bendung Karang Talun Proyek Irigasi Kali Progo Yogyakarta Kontrak No. 006/PIKP/Perj/1978/tgl.26-5-1978.	Karang Talun,	September 1987	1 lembar	Bewarna	Foto	DAF P1 DPU 2006	207	DPAD DIY

	Pembangunan Bendung Karang Talun phase III bag. 2 Pemborongan M.3.B.22 Pekerjaan Saluran Kondisi 50%	Kulon Progo							
102.	Proyek Irigasi Kali Progo Bendung Karang Talun Proyek Irigasi Kali Progo Yogyakarta Kontrak No. 006/PIKP/Pekj/1978/tgl.26-5-1978. Pembangunan Bendung Karang Talun phase III bag. 2 Pemborongan M.3.B.22 Pekerjaan Saluran Koreksi 100%	Karang Talun, Kulon Progo	September 1987	1 lembar	Bewarna	Foto	DAF P1 DPU 2006	208	DPAD DIY
103.	Proyek Irigasi Kali Progo Bendung Karang Talun Kontrak No. 006/Perj/1978/tgl.26-5-1978. Pembangunan Bendung Karang Talun phase III bag. 2 Pemborongan M.3.B.22 Pekerjaan Saluran Kondisi 0%	Karang Talun, Kulon Progo	September 1987	1 lembar	Bewarna	Foto	DAF P1 DPU 2006	209	DPAD DIY
104.	Proyek Irigasi Kali Progo Bendung Karang Talun Kontrak No. 006/PIKP/Perj/1978/tgl.26-5-1978. Pembangunan Bendung Karang Talun phase III bag. 2 Pemborongan M.3.B.22 Pekerjaan Saluran Kondisi 50%, Karang Talun	Karang Talun, Kulon Progo	September 1987	1 lembar	Bewarna	Foto	DAF P1 DPU 2006	210	DPAD DIY
105.	Proyek Irigasi Kali Progo Bendung Karang Talun Kontrak No. 006/PIKP/Perj/1978/tgl.26-5-1978. Pembangunan Bendung Karang Talun phase III bag. 2 Pemborongan M.3.B.22 Pekerjaan Saluran Kondisi 50%	Karang Talun, Kulon Progo	September 1987	1 lembar	Bewarna	Foto	DAF P1 DPU 2006	211	DPAD DIY
106.	Proyek Irigasi Kali Progo Bendung Karang Talun Kontrak No. 006/PIKP/Pekj/1978/tgl.26-5-1978. Pembangunan Bendung Karang Talun phase III bag. 2 Pemborongan M.3.B.22, Pekerjaan Blok Beton Kondisi 0%	Karang Talun, Kulon Progo	September 1987	1 lembar	Bewarna	Foto	DAF P1 DPU 2006	212	DPAD DIY
107.	Proyek Irigasi Kali Progo Bendung Karang Talun Kontrak No. 006/PIKP/Pekj/1978/tgl.26-5-1978. Pembangunan Bendung Karang Talun phase III bag. 2 Pemborongan M.3.B.22, Pekerjaan Blok Beton Kondisi 50%	Karang Talun, Kulon Progo	September 1987	1 lembar	Bewarna	Foto	DAF P1 DPU 2006	213	DPAD DIY
108.	Proyek Irigasi Kali Progo Bendung Karang Talun Kontrak No. 006/Pekj/1978/tgl.26-5-1978. Pembangunan Bendung Karang Talun phase III bag. 2 Pemborongan M.3.B.22, Pekerjaan Blok Beton Kondisi 100%	Karang Talun, Kulon Progo	September 1987	1 lembar	Bewarna	Foto	DAF P1 DPU 2006	214	DPAD DIY



109.	Proyek Irigasi Kali Progo Bendung Karang Talun Kontrak No. 006/PIKP/Perj/1978/tgl.26-5-1978. Pembangunan Bendung Karang Talun phase III bag. 2 Pemborongan M.3.B.22, Pekerjaan Tembok Tepi Kondisi 0%	Karang Talun, Kulon Progo	September 1987	1 lembar	Bewarna	Foto	DAF P1 DPU 2006	215	DPAD DIY
110.	Proyek Irigasi Kali Progo Bendung Karang Talun Kontrak No. 006/PIKP/Perj/1978/tgl.26-5-1978. Pembangunan Bendung Karang Talun phase III bag. 2 Pemborongan M.3.B.22, Pekerjaan Tembok Tepi Kondisi 0%	Karang Talun, Kulon Progo	September 1987	1 lembar	Bewarna	Foto	DAF P1 DPU 2006	216	DPAD DIY
111.	Proyek Irigasi Kali Progo Bendung Karang Talun Kontrak No. 006/Pekj/1978/tgl.26-5-1978. Pembangunan Bendung Karang Talun phase III bag. 2 Pemborongan M.3.B.22	Karang Talun, Kulon Progo	September 1987	1 lembar	Bewarna	Foto	DAF P1 DPU 2006	217	DPAD DIY
112.	Proyek Irigasi Kali Progo Bendung Karang Talun Kontrak No. 006/Pekj/1978/tgl.26-5-1978. Pembangunan Bendung Karang Talun phase III bag. 2 Pemborongan M.3.B.22 Pekerjaan Kisdam Kondisi 0%	Karang Talun, Kulon Progo	September 1987	1 lembar	Bewarna	Foto	DAF P1 DPU 2006	218	DPAD DIY
113.	Proyek Irigasi Kali Progo Bendung Karang Talun Kontrak No. 006/Pekj/1978/tgl.26-5-1978. Pembangunan Bendung Karang Talun phase III bag. 2 Pemborongan M.3.B.22 Pekerjaan Kisdam Kondisi 50%	Karang Talun, Kulon Progo	September 1987	1 lembar	Bewarna	Foto	DAF P1 DPU 2006	219	DPAD DIY
114.	Proyek Irigasi Kali Progo Bendung Karang Talun Kontrak No. 006/Pekj/1978/tgl.26-5-1978. Pembangunan Bendung Karang Talun phase III bag. 2 Pemborongan M.3.B.22 Pekerjaan Kisdam Kondisi 100%	Karang Talun, Kulon Progo	September 1987	1 lembar	Bewarna	Foto	DAF P1 DPU 2006	220	DPAD DIY
115.	Proyek Irigasi Kali Progo Bendung Karang Talun Kontrak No. 006/Pekj/1978/tgl.26-5-1978. Pembangunan Bendung Karang Talun phase III bag. 2 Pemborongan M.3.B.22 Pekerjaan Saluran Pasangan 1.21.21 KM 5794 – 5948. Kondisi 0%	Karang Talun, Kulon Progo	September 1987	1 lembar	Bewarna	Foto	DAF P1 DPU 2006	221	DPAD DIY
116.	Proyek Irigasi Kali Progo Bendung Karang Talun Kontrak No. 006/Pekj/1978/tgl.26-5-1978. Pembangunan Bendung Karang Talun phase III bag. 2 Pemborongan M.3.B.22 Pekerjaan	Karang Talun, Kulon Progo	September 1987	1 lembar	Bewarna	Foto	DAF P1 DPU 2006	222	DPAD DIY

	Saluran Pasangan 1.21.21 KM 5794 – 5948. Kondisi 50%								
117.	Proyek Irigasi Kali Progo Bendung Karang Talun Kontrak No. 006/Pekj/1978/tgl.26-5-1978. Pembangunan Bendung Karang Talun phase III bag. 2 Pemborongan M.3.B.22 Pekerjaan Saluran Pasangan 1.21.21 KM 5794 – 5948. Kondisi 100%	Karang Talun, Kulon Progo	September 1987	1 lembar	Bewarna	Foto	DAF P1 DPU 2006	223	DPAD DIY
118.	Proyek Irigasi Kali Progo Bendung Karang Talun Kontrak No. 006/Pekj/1978/tgl.26-5-1978. Pembangunan Bendung Karang Talun phase III bag. 2 Pemborongan M.3.B.22 Pekerjaan Saluran Pemandian Hewan Pelindung Gorong-Gorong KM 6000 – 6008. Kondisi 0%	Karang Talun, Kulon Progo	September 1987	1 lembar	Bewarna	Foto	DAF P1 DPU 2006	224	DPAD DIY
119.	Proyek Irigasi Kali Progo Bendung Karang Talun Kontrak No. 006/Pekj/1978/tgl.26-5-1978. Pembangunan Bendung Karang Talun phase III bag. 2 Pemborongan M.3.B.22 Pekerjaan Saluran Pemandian Hewan Pelindung Gorong-Gorong KM 6000 – 6008. Kondisi 50%	Karang Talun, Kulon Progo	September 1987	1 lembar	Bewarna	Foto	DAF P1 DPU 2006	225	DPAD DIY
120.	Proyek Irigasi Kali Progo Bendung Karang Talun Kontrak No. 006/Pekj/1978/tgl.26-5-1978. Pembangunan Bendung Karang Talun phase III bag. 2 Pemborongan M.3.B.22 Pekerjaan Saluran Pemandian Hewan Pelindung Gorong-Gorong KM 6000 – 6008. Kondisi 100%	Karang Talun, Kulon Progo	September 1987	1 lembar	Bewarna	Foto	DAF P1 DPU 2006	226	DPAD DIY
121.	Proyek Irigasi Kali Progo Bendung Karang Talun Kontrak No. 006/Pekj/1978/tgl.26-5-1978. Pembangunan Bendung Karang Talun phase III bag. 2 Pemborongan M.3.B.22. Pekerjaan Talang Silang dari Hulu KM 6.3009 Kondisi 0%	Karang Talun, Kulon Progo	September 1987	1 lembar	Bewarna	Foto	DAF P1 DPU 2006	227	DPAD DIY
122.	Proyek Irigasi Kali Progo Bendung Karang Talun Kontrak No. 006/Pekj/1978/tgl.26-5-1978. Pembangunan Bendung Karang Talun phase III bag. 2 Pemborongan M.3.B.22. Pekerjaan Talang Silang dari Hulu KM 6.3009 Kondisi 50%	Karang Talun, Kulon Progo	September 1987	1 lembar	Bewarna	Foto	DAF P1 DPU 2006	228	DPAD DIY
123.	Proyek Irigasi Kali Progo Bendung Karang Talun Kontrak No. 006/Pekj/1978/tgl.26-5-1978. Pembangunan Bendung Karang Talun phase III	Karang Talun, Kulon Progo	September 1987	1 lembar	Bewarna	Foto	DAF P1 DPU 2006	229	DPAD DIY

	bag. 2 Pemborongan M.3.B.22. Pekerjaan Talang Silang dari Hulu KM 6.3009 Kondisi 100%								
124.	Proyek Irigasi Kali Progo Bendung Karang Talun Kontrak No. 006/Pekj/1978/tgl.26-5-1978. Pembangunan Bendung Karang Talun phase III bag. 2 Pemborongan M.3.B.22 Pekerjaan Jembatan Desa dari Hulu KM 6659 Kondisi 0%	Karang Talun, Kulon Progo	September 1987	1 lembar	Bewarna	Foto	DAF P1 DPU 2006	230	DPAD DIY
125.	Proyek Irigasi Kali Progo Bendung Karang Talun Kontrak No. 006/Pekj/1978/tgl.26-5-1978. Pembangunan Bendung Karang Talun phase III bag. 2 Pemborongan M.3.B.22 Pekerjaan Jembatan Desa dari Hulu KM 6659 Kondisi 50%	Karang Talun, Kulon Progo	September 1987	1 lembar	Bewarna	Foto	DAF P1 DPU 2006	231	DPAD DIY
126.	Proyek Irigasi Kali Progo Bendung Karang Talun Kontrak No. 006/Pekj/1978/tgl.26-5-1978. Pembangunan Bendung Karang Talun phase III bag. 2 Pemborongan M.3.B.22 Pekerjaan Jembatan Desa dari Hulu KM 6659 Kondisi 100%	Karang Talun, Kulon Progo	September 1987	1 lembar	Bewarna	Foto	DAF P1 DPU 2006	232	DPAD DIY
127.	Proyek Irigasi Kali Progo Bendung Karang Talun Kontrak No. 006/Pekj/1978/tgl.26-5-1978. Pembangunan Bendung Karang Talun phase III bag. 2 Pemborongan M.3.B.22 Pekerjaan Saluran Pasangan dan Talang Krusuk KM 6800 – 6871 Kondisi 0%	Karang Talun, Kulon Progo	September 1987	1 lembar	Bewarna	Foto	DAF P1 DPU 2006	233	DPAD DIY
128.	Proyek Irigasi Kali Progo Bendung Karang Talun Kontrak No. 006/Pekj/1978/tgl.26-5-1978. Pembangunan Bendung Karang Talun phase III bag. 2 Pemborongan M.3.B.22 Pekerjaan Saluran Pasangan dan Talang Krusuk KM 6800 – 6871 Kondisi 50%	Karang Talun, Kulon Progo	September 1987	1 lembar	Bewarna	Foto	DAF P1 DPU 2006	234	DPAD DIY
129.	Pemugaran Saluran Induk Kalibawang KM 0 – 13 Proyek Irigasi Kaliprogo DIY Pekerjaan Saluran TL 16 dalam Kondisi Selesai 100%	Kalibawang , Kulon Progo	4 Oktober 1974	3 lembar	Hitam Putih	Foto	DAF P1 DPU 2006	151	DPAD DIY
130.	Pemugaran Saluran Induk Kalibawang KM 0 – 13 Proyek Irigasi Kaliprogo DIY Pekerjaan Penggeseran Saluran TL 96 – 97 dalam Kondisi Awal (0%)	Kalibawang , Kulon Progo	4 Oktober 1974	3 lembar	Hitam Putih	Foto	DAF P1 DPU 2006	152	DPAD DIY
131.	Pemugaran Saluran Induk Kalibawang KM 0 – 13 Proyek Irigasi Kaliprogo DIY Pekerjaan Penggeseran Saluran TL 96 – 97 dalam Pelaksanaan	Kalibawang , Kulon Progo	4 Oktober 1974	3 lembar	Hitam Putih	Foto	DAF P1 DPU 2006	153	DPAD DIY

132.	Pemugaran Saluran Induk Kalibawang KM 0 – 13 Proyek Irigasi Kaliprogo DIY Pekerjaan Penggeseran Saluran TL 96 – 97 dalam Kondisi Selesai 100%	Kalibawang , Kulon Progo	4 Oktober 1974	3 lembar	Hitam Putih	Foto	DAF P1 DPU 2006	154	DPAD DIY
133.	Pemugaran Saluran Induk Kalibawang KM 0 – 13 Proyek Irigasi Kaliprogo DIY Pekerjaan Penggeseran Saluran TL 97 – 98 dalam Kondisi Selesai 0%	Kalibawang , Kulon Progo	4 Oktober 1974	3 lembar	Hitam Putih	Foto	DAF P1 DPU 2006	155	DPAD DIY
134.	Pemugaran Saluran Induk Kalibawang KM 0 – 13 Proyek Irigasi Kaliprogo DIY Pekerjaan Penggeseran Saluran TL 97 – 98 dalam Pelaksanaan	Kalibawang , Kulon Progo	4 Oktober 1974	3 lembar	Hitam Putih	Foto	DAF P1 DPU 2006	156	DPAD DIY
135.	Pemugaran Saluran Induk Kalibawang KM 0 – 13 Proyek Irigasi Kaliprogo DIY Pekerjaan Penggeseran Saluran TL 76 – 98 dalam Kondisi Selesai 100%	Kalibawang , Kulon Progo	4 Oktober 1974	3 lembar	Hitam Putih	Foto	DAF P1 DPU 2006	157	DPAD DIY
136.	Pemugaran Saluran Induk Kalibawang KM 0 – 13 Proyek Irigasi Kaliprogo DIY Pekerjaan Penggeseran Saluran TL 99 – 100 dalam Kondisi Selesai 0%	Kalibawang , Kulon Progo	4 Oktober 1974	3 lembar	Hitam Putih	Foto	DAF P1 DPU 2006	158	DPAD DIY
137.	Pemugaran Saluran Induk Kalibawang KM 0 – 13 Proyek Irigasi Kaliprogo DIY Pekerjaan Penggeseran Saluran TL 99 – 100 dalam Pelaksanaan	Kalibawang , Kulon Progo	4 Oktober 1974	3 lembar	Hitam Putih	Foto	DAF P1 DPU 2006	159	DPAD DIY
138.	Pemugaran Saluran Induk Kalibawang KM 0 – 13 Proyek Irigasi Kaliprogo DIY Pekerjaan Penggeseran Saluran TL 99 – 100 dalam Kondisi Selesai 100%	Kalibawang , Kulon Progo	4 Oktober 1974	3 lembar	Hitam Putih	Foto	DAF P1 DPU 2006	160	DPAD DIY
139.	Pemugaran Saluran Induk Kalibawang KM 0 – 13 Proyek Irigasi Kaliprogo DIY Pekerjaan Spy II KM, 1,00 dalam Kondisi Selesai 0%	Kalibawang , Kulon Progo	4 Oktober 1974	3 lembar	Hitam Putih	Foto	DAF P1 DPU 2006	161	DPAD DIY
140.	Pemugaran Saluran Induk Kalibawang KM 0 – 13 Proyek Irigasi Kaliprogo DIY Pekerjaan Spy II KM, 1,00 dalam Pelaksanaan	Kalibawang , Kulon Progo	4 Oktober 1974	3 lembar	Hitam Putih	Foto	DAF P1 DPU 2006	162	DPAD DIY
141.	Pemugaran Saluran Induk Kalibawang KM 0 – 13 Proyek Irigasi Kaliprogo DIY Pekerjaan Spy KM 1,00 dalam Kondisi Selesai 100%	Kalibawang , Kulon Progo	4 Oktober 1974	3 lembar	Hitam Putih	Foto	DAF P1 DPU 2006	163	DPAD DIY
142.	Pemugaran Saluran Induk Kalibawang KM 0 – 13 Proyek Irigasi Kaliprogo DIY Pekerjaan Bangunan Sadap KM 1,60 dalam Keadaan 0%	Kalibawang , Kulon Progo	4 Oktober 1974	3 lembar	Hitam Putih	Foto	DAF P1 DPU 2006	164	DPAD DIY

143.	Pemugaran Saluran Induk Kalibawang KM 0 – 13 Proyek Irigasi Kaliprogo DIY Pekerjaan Bangunan I KM 1,60 dalam Pelaksanaan	Kalibawang , Kulon Progo	4 Oktober 1974	3 lembar	Hitam Putih	Foto	DAF P1 DPU 2006	165	DPAD DIY
144.	Pemugaran Saluran Induk Kalibawang KM 0 – 13 Proyek Irigasi Kaliprogo DIY Pekerjaan Bangunan I KM 1,60 dalam Kondisi Selesai 100%	Kalibawang , Kulon Progo	4 Oktober 1974	3 lembar	Hitam Putih	Foto	DAF P1 DPU 2006	166	DPAD DIY
145.	Pemugaran Saluran Induk Kalibawang KM 0 – 13 Proyek Irigasi Kaliprogo DIY Pekerjaan Bangunan Talang Karawang KM 3,62 dalam Kondisi 0%	Kalibawang , Kulon Progo	4 Oktober 1974	3 lembar	Hitam Putih	Foto	DAF P1 DPU 2006	167	DPAD DIY
146.	Pemugaran Saluran Induk Kalibawang KM 0 – 13 Proyek Irigasi Kaliprogo DIY Pekerjaan Bangunan Talang Karawang KM 3,62 dalam Pelaksanaan	Kalibawang , Kulon Progo	4 Oktober 1974	3 lembar	Hitam Putih	Foto	DAF P1 DPU 2006	168	DPAD DIY
147.	Pemugaran Saluran Induk Kalibawang KM 0 – 13 Proyek Irigasi Kaliprogo DIY Pekerjaan Bangunan Talang Karawang KM 3,62 telah Selesai 100%	Kalibawang , Kulon Progo	4 Oktober 1974					169	
148.	Pemugaran Saluran Induk Kalibawang KM 0 – 13 Proyek Irigasi Kaliprogo DIY Pekerjaan Bangunan Talang Karawang KM 3,62 dalam Kondisi 0%. Limpah Samping KM 7,17 dan Gorong – Gorong Silang KM 7,20 bagian Hulu dalam Kondisi 0%	Kalibawang , Kulon Progo	4 Oktober 1974	3 lembar	Hitam Putih	Foto	DAF P1 DPU 2006	170	DPAD DIY
149.	Pemugaran Saluran Induk Kalibawang KM 0 – 13 Proyek Irigasi Kaliprogo DIY Limpah Samping KM 7,17 dan Gorong – Gorong Silang KM 7,20 Bagian Hulu dalam Pelaksanaan	Kalibawang , Kulon Progo	4 Oktober 1974	3 lembar	Hitam Putih	Foto	DAF P1 DPU 2006	171	DPAD DIY
150.	Pemugaran Saluran Induk Kalibawang KM 0 – 13 Proyek Irigasi Kaliprogo DIY Limpah Samping KM 7,17 dan Gorong – Gorong Silang KM 7,20 Bagian Hulu dalam Kondisi 100%	Kalibawang , Kulon Progo	4 Oktober 1974	3 lembar	Hitam Putih	Foto	DAF P1 DPU 2006	172	
151.	Proyek Irigasi Kali Progo Bendung Karang Talun Pembangunan Bendung Karan Talun, phase 3 bag. 3 Tampak Kondisi Gambar 0%	Kulon Progo	20 September 1978	1 lembar	Berwarna	Foto	DAF P1 DPU 2006	173	DPAD DIY
152.	Proyek Irigasi Kali Progo Bendung Karang Talun Pembangunan Bendung Karan Talun, phase 3 bag. 3 Tampak Kondisi Gambar 50%	Kulon Progo	20 September 1978	1 lembar	Berwarna	Foto	DAF P1 DPU 2006	174	DPAD DIY

153.	Proyek Irigasi Kali Progo Bendung Karang Talun Pembangunan Bendung Karan Talun, phase 3 bag. 3 Tampak Kondisi Selesai 100%	Kulon Progo	20 September 1978	1 lembar	Berwarna	Foto	DAF P1 DPU 2006	175	DPAD DIY
154.	Proyek Irigasi Kali Progo Bendung Karang Talun Pembangunan Bendung Karan Talun, phase 3 bag. 3 Tampak Kondisi Gambar 0%	Kulon Progo	20 September 1978	1 lembar	Berwarna	Foto	DAF P1 DPU 2006	176	DPAD DIY
155.	Proyek Irigasi Kali Progo Bendung Karang Talun Pembangunan Bendung Karan Talun, phase 3 bag. 3 Tampak Para Pekerja Sedang Melaksanakan Tugasnya, dengan Kondisi Gambar 50%	Kulon Progo	20 September 1978	1 lembar	Berwarna	Foto	DAF P1 DPU 2006	177	DPAD DIY
156.	Proyek Irigasi Kali Progo Bendung Karang Talun Pembangunan Bendung Karan Talun, phase 3 bag. 3 Tampak Gambar Sebagian Pembangunan yang Sudah Selesai 100%	Kulon Progo	20 September 1978	1 lembar	Berwarna	Foto	DAF P1 DPU 2006	178	DPAD DIY
157.	Proyek Irigasi Kali Progo Bendung Karang Talun Pembangunan Bendung Karan Talun, phase 3 bag. 3 Tampak dari Hulu Bendung Kondisi 0%	Kulon Progo	20 September 1978	1 lembar	Berwarna	Foto	DAF P1 DPU 2006	179	DPAD DIY
158.	Proyek Irigasi Kali Progo Bendung Karang Talun Pembangunan Bendung Karan Talun, phase 3 bag. 3, Pekerjaan Sebagian Bangunan Tampak Kondisi dari Hulu, Kondisi 50%	Kulon Progo	20 September 1978	1 lembar	Berwarna	Foto	DAF P1 DPU 2006	180	DPAD DIY
159.	Proyek Irigasi Kali Progo Bendung Karang Talun Pembangunan Bendung Karan Talun, phase 3 bag. 3 Tampak Pekerjaan Pembangunan dengan Kondisi 100%	Kulon Progo	20 September 1978	1 lembar	Berwarna	Foto	DAF P1 DPU 2006	181	DPAD DIY
160.	Proyek Irigasi Kali Progo Bendung Karang Talun Pembangunan Bendung Karan Talun, phase 3 bag. 3 Pekerjaan Kisdam Kecil Kondisi 0%	Kulon Progo	20 September 1978	1 lembar	Berwarna	Foto	DAF P1 DPU 2006	182	DPAD DIY
161.	Proyek Irigasi Kali Progo Bendung Karang Talun Pembangunan Bendung Karan Talun, phase 3 bag. 3 Tampak Pekerjaan Kisdam Kecil Kondisi 50%	Kulon Progo	20 September 1978	1 lembar	Berwarna	Foto	DAF P1 DPU 2006	183	DPAD DIY
162.	Proyek Irigasi Kali Progo Bendung Karang Talun Pembangunan Bendung Karan Talun, phase 3 bag. 3 Pekerjaan Kisdam Kecil Kondisi 100%	Kulon Progo	20 September 1978	1 lembar	Berwarna	Foto	DAF P1 DPU 2006	184	DPAD DIY
163.	Proyek Irigasi Kali Progo Bendung Karang Talun Pembangunan Bendung Karan Talun, phase 3 bag. 3 Tampak Kondisi Asli Sebelum dibangun 0%	Kulon Progo	20 September 1978	1 lembar	Berwarna	Foto	DAF P1 DPU 2006	185	DPAD DIY

164.	Proyek Irigasi Kali Progo Bendung Karang Talun Pembangunan Bendung Karan Talun, phase 3 bag. 3 Tampak Pembuatan Sayap Tanggul dari Bendungan Kondisi 50%	Kulon Progo	20 September 1978	1 lembar	Berwarna	Foto	DAF P1 DPU 2006	186	DPAD DIY
165.	Proyek Irigasi Kali Progo Bendung Karang Talun Pembangunan Bendung Karan Talun, phase 3 bag. 3, Tampak Sebagian Bangunan telah Selesai Kondisi 100%	Kulon Progo	20 September 1978	1 lembar	Berwarna	Foto	DAF P1 DPU 2006	187	DPAD DIY
166.	Proyek Irigasi Kali Progo Bendung Karang Talun Pembangunan Bendung Karan Talun, phase 3 bag. 3, Pekerjaan Sebagian Bangunan, Gambar 0%	Kulon Progo	20 September 1978	1 lembar	Berwarna	Foto	DAF P1 DPU 2006	188	DPAD DIY
167.	Proyek Irigasi Kali Progo Bendung Karang Talun Pembangunan Bendung Karan Talun, phase 3 bag. 3 Gambar Pekerjaan Sebagian Bangunan Kondisi 50%	Kulon Progo	20 September 1978	1 lembar	Berwarna	Foto	DAF P1 DPU 2006	189	DPAD DIY
168.	Proyek Irigasi Kali Progo Bendung Karang Talun Pembangunan Bendung Karan Talun, phase 3 bag. 3. Tampak Berbelok dan Berair, Kondisi Sebagian Bangunan yang Telah Selesai 100%	Kulon Progo	20 September 1978	1 lembar	Berwarna	Foto	DAF P1 DPU 2006	190	DPAD DIY
169.	Proyek Irigasi Kali Progo Bendung Karang Talun Pembangunan Bendung Karan Talun, phase 3 bag. 3, Gambar Pekerjaan Sebagian Bangunan Kondisi 0%	Kulon Progo	20 September 1978	1 lembar	Berwarna	Foto	DAF P1 DPU 2006	191	DPAD DIY
170.	Proyek Irigasi Kali Progo Bendung Karang Talun Pembangunan Bendung Karan Talun, phase 3 bag. 3 Gambar Pekerjaan Sebagian Bangunan Kondisi 50%	Kulon Progo	20 September 1978	1 lembar	Berwarna	Foto	DAF P1 DPU 2006	192	DPAD DIY
171.	Proyek Irigasi Kali Progo Bendung Karang Talun Pembangunan Bendung Karan Talun, phase 3 bag. 3, Pekerjaan Sebagian Bangunan yang Telah Selesai 100%	Kulon Progo	20 September 1978	1 lembar	Berwarna	Foto	DAF P1 DPU 2006	193	DPAD DIY
172.	Proyek Irigasi Kali Progo Bendung Karang Talun Pembangunan Bendung Karan Talun, phase 3 bag. 3 Kondisi Asli 0%	Kulon Progo	20 September 1978	1 lembar	Berwarna	Foto	DAF P1 DPU 2006	194	DPAD DIY
173.	Proyek Irigasi Kali Progo Bendung Karang Talun Pembangunan Bendung Karan Talun, phase 3 bag. 3 Pekerjaan Sebagian Bangunan Kondisi 50%	Kulon Progo	20 September 1978	1 lembar	Berwarna	Foto	DAF P1 DPU 2006	195	DPAD DIY

174.	Proyek Irigasi Kali Progo Bendung Karang Talun Pembangunan Bendung Karan Talun, phase 3 bag. 3 Kondisi Selesai 100%	Kulon Progo	20 September 1978	1 lembar	Berwarna	Foto	DAF P1 DPU 2006	196	DPAD DIY
175.	Proyek Irigasi Kali Progo Bendung Karang Talun Pembangunan Bendung Karan Talun, phase 3 bag. 3 Tampak Kondisi Pekerjaan Sebagian Bangunan 0%	Kulon Progo	20 September 1978	1 lembar	Berwarna	Foto	DAF P1 DPU 2006	197	DPAD DIY
176.	Proyek Irigasi Kali Progo Bendung Karang Talun Pembangunan Bendung Karan Talun, phase 3 bag. 3 Kondisi Pekerjaan Sebagian Pembangunan 50%	Kulon Progo	20 September 1978	1 lembar	Berwarna	Foto	DAF P1 DPU 2006	198	DPAD DIY
177.	Proyek Irigasi Kali Progo Bendung Karang Talun Pembangunan Bendung Karan Talun, phase 3 bag. 3 Tampak Kondisi Selesai 100%	Kulon Progo	20 September 1978	1 lembar	Berwarna	Foto	DAF P1 DPU 2006	199	DPAD DIY
178.	Proyek Irigasi Kali Progo Bendung Karang Talun Pembangunan Bendung Karan Talun, phase 3 bag. 3 Pekerjaan Kisdam II Kondisi Asli Belum diperbaiki 0%	Kulon Progo	20 September 1978	1 lembar	Berwarna	Foto	DAF P1 DPU 2006	200	DPAD DIY
179.	Proyek Irigasi Kali Progo Bendung Karang Talun Pembangunan Bendung Karan Talun, phase 3 bag. 3 Pekerjaan Kisdam II Kondisi 50%	Kulon Progo	20 September 1978	1 lembar	Berwarna	Foto	DAF P1 DPU 2006	201	DPAD DIY
180.	Proyek Irigasi Kali Progo Bendung Karang Talun Pembangunan Bendung Karan Talun, phase 3 bag. 3 Pekerjaan Kisdam II Kondisi 100%	Kulon Progo	20 September 1978	1 lembar	Berwarna	Foto	DAF P1 DPU 2006	202	DPAD DIY
181.	Proyek Irigasi Kali Progo Bendung Karang Talun Proyek Irigasi Kali Progo Yogyakarta Kontrak No. 006/PIKP/Pekj/1978/tgl. 26-5-1978. Pembangunan Bendung Karang Talun phase III bag. 2 (Pemborongan M.3.B.2,2).. Pekerjaan Saluran Kondisi 0%	Karang Talun, Kulon Progo	20 September 1978	1 lembar	Berwarna	Foto	DAF P1 DPU 2006	203	DPAD DIY
182.	Proyek Irigasi Kali Progo Bendung Karang Talun Proyek Irigasi Kali Progo Yogyakarta Kontrak No. 006/PIKP/Pekj/1978/tgl. 26-5-1978. Pembangunan Bendung Karang Talun phase III bag. 2 (Pemborongan M.3.B.2,2)..Pekerjaan Saluran Kondisi 50%	Karang Talun, Kulon Progo	20 September 1978	1 lembar	Berwarna	Foto	DAF P1 DPU 2006	204	DPAD DIY
183.	Proyek Irigasi Kali Progo Bendung Karang Talun Proyek Irigasi Kali Progo Yogyakarta Kontrak No. 006/PIKP/Pekj/1978/tgl. 26-5-1978. Pembangunan Bendung Karang Talun phase III	Karang Talun, Kulon Progo	20 September 1978	1 lembar	Berwarna	Foto	DAF P1 DPU 2006	205	DPAD DIY



	bag. 2 (Pemborongan M.3.B.2,2).. Pekerjaan Saluran Kondisi 100%								
184.	Proyek Irigasi Kali Progo Bendung Karang Talun Proyek Irigasi Kali Progo Yogyakarta Kontrak No. 006/PIKP/Pekerjaan/1978/tgl. 26-5-1978. Pembangunan Bendung Karang Talun phase III bag. 2 Pemborongan M.3.B.22, Pekerjaan Saluran Kondisi 0%	Karang Talun, Kulon Progo	20 September 1978	1 lembar	Berwarna	Foto	DAF P1 DPU 2006	206	DPAD DIY
185.	Proyek Irigasi Kali Progo Bendung Karang Talun Proyek Irigasi Kali Progo Yogyakarta Kontrak No. 006/PIKP/Perj/1978/tgl. 26-5-1978. Pembangunan Bendung Karang Talun phase III bag. 2 Pemborongan M.3.B.22, Pekerjaan Saluran Kondisi 50%	Karang Talun, Kulon Progo	20 September 1978	1 lembar	Berwarna	Foto	DAF P1 DPU 2006	207	DPAD DIY
186.	Proyek Irigasi Kali Progo Bendung Karang Talun Proyek Irigasi Kali Progo Yogyakarta Kontrak No. 006/PIKP/Pekj/1978/tgl. 26-5-1978. Pembangunan Bendung Karang Talun phase III bag. 2 Pemborongan M.3.B.22, Pekerjaan Saluran Koreksi 100%	Karang Talun, Kulon Progo	20 September 1978	1 lembar	Berwarna	Foto	DAF P1 DPU 2006	208	DPAD DIY
187.	Proyek Irigasi Kali Progo Bendung Karang Talun Kontrak No. 06/Perj/1978/tgl. 26-5-1978. Pembangunan Bendung Karang Talun phase III bag. 2 Pemborongan M.3.B.22, Pekerjaan Saluran Kondisi 0%	Karang Talun, Kulon Progo	20 September 1978	1 lembar	Berwarna	Foto	DAF P1 DPU 2006	209	DPAD DIY
188.	Proyek Irigasi Kali Progo Bendung Karang Talun Kontrak No. 06/PIKP/Perj/1978/tgl. 26-5-1978. Pembangunan Bendung Karang Talun phase III bag. 2 Pemborongan M.3.B.22, Pekerjaan Saluran Kondisi 50% Karang Talun	Karang Talun, Kulon Progo	20 September 1978	1 lembar	Berwarna	Foto	DAF P1 DPU 2006	210	DPAD DIY
189.	Proyek Irigasi Kali Progo Bendung Karang Talun Kontrak No. 06/PIKP/Perj/1978/tgl. 26-5-1978. Pembangunan Bendung Karang Talun phase III bag. 2 Pemborongan M.3.B.22, Pekerjaan Saluran Kondisi 100%	Karang Talun, Kulon Progo	20 September 1978	1 lembar	Berwarna	Foto	DAF P1 DPU 2006	211	DPAD DIY
190.	Proyek Irigasi Kali Progo Bendung Karang Talun Kontrak No. 06/PIKP/Pekj/1978/tgl. 26-5-1978. Pembangunan Bendung Karang Talun phase III bag. 2 Pemborongan M.3.B.22, Pekerjaan Blok Beton Kondisi 0%	Karang Talun, Kulon Progo	20 September 1978	1 lembar	Berwarna	Foto	DAF P1 DPU 2006	212	DPAD DIY

191.	Proyek Irigasi Kali Progo Bendung Karang Talun Kontrak No. 06/PIKP/Pekj/1978/tgl. 26-5-1978. Pembangunan Bendung Karang Talun phase III bag. 2 Pemborongan M.3.B.22, Pekerjaan Blok Beton Kondisi 50%	Karang Talun, Kulon Progo	20 September 1978	1 lembar	Berwarna	Foto	DAF P1 DPU 2006	213	DPAD DIY
192.	Proyek Irigasi Kali Progo Bendung Karang Talun Kontrak No. 06/PIKJ/1978/tgl. 26-5-1978. Pembangunan Bendung Karang Talun phase III bag. 2 Pemborongan M.3.B.22, Pekerjaan Blok Beton Kondisi 100%	Karang Talun, Kulon Progo	20 September 1978	1 lembar	Berwarna	Foto	DAF P1 DPU 2006	214	DPAD DIY
193.	Proyek Irigasi Kali Progo Bendung Karang Talun Kontrak No. 06/PIKP/Perj/1978/tgl. 26-5-1978. Pembangunan Bendung Karang Talun phase III bag. 2 Pemborongan M.3.B.22, Pekerjaan Tembok Tepi Kondisi 0%	Karang Talun, Kulon Progo	20 September 1978	1 lembar	Berwarna	Foto	DAF P1 DPU 2006	215	DPAD DIY
194.	Proyek Irigasi Kali Progo Bendung Karang Talun Kontrak No. 06/PIKP/Perj/1978/tgl. 26-5-1978. Pembangunan Bendung Karang Talun phase III bag. 2 Pemborongan M.3.B.22, Pekerjaan Tembok Tepi Kondisi 0%	Karang Talun, Kulon Progo	20 September 1978	1 lembar	Berwarna	Foto	DAF P1 DPU 2006	216	DPAD DIY
195.	Proyek Irigasi Kali Progo Bendung Karang Talun Kontrak No. 06/PIKP/Pekj/1978/tgl. 26-5-1978. Pembangunan Bendung Karang Talun phase III bag. 2 Pemborongan M.3.B.22	Karang Talun, Kulon Progo	20 September 1978	1 lembar	Berwarna	Foto	DAF P1 DPU 2006	217	DPAD DIY
196.	Proyek Irigasi Kali Progo Bendung Karang Talun Kontrak No. 06/PIKP/Pekj/1978/tgl. 26-5-1978. Pembangunan Bendung Karang Talun phase III bag. 2 Pemborongan M.3.B.22, Pekerjaan Kisdam Kondisi 0%	Karang Talun, Kulon Progo	20 September 1978	1 lembar	Berwarna	Foto	DAF P1 DPU 2006	218	DPAD DIY
197.	Proyek Irigasi Kali Progo Bendung Karang Talun Kontrak No. 06/PIKP/Pekj/1978/tgl. 26-5-1978. Pembangunan Bendung Karang Talun phase III bag. 2 Pemborongan M.3.B.22, Pekerjaan Kisdam Kondisi 50%	Karang Talun, Kulon Progo	20 September 1978	1 lembar	Berwarna	Foto	DAF P1 DPU 2006	219	DPAD DIY
198.	Proyek Irigasi Kali Progo Bendung Karang Talun Kontrak No. 06/PIKP/Pekj/1978/tgl. 26-5-1978. Pembangunan Bendung Karang Talun phase III bag. 2 Pemborongan M.3.B.22, Pekerjaan Kisdam Kondisi 100%	Karang Talun, Kulon Progo	20 September 1978	1 lembar	Berwarna	Foto	DAF P1 DPU 2006	220	DPAD DIY

199.	Proyek Irigasi Kali Progo Bendung Karang Talun Kontrak No. 06/PIKP/Pekj/1978/tgl. 26-5-1978. Pembangunan Bendung Karang Talun phase III bag. 2 Pemborongan M.3.B.22, Pekerjaan Saluran Pasangan 1:1:1 KM 5794 – 5948. Kondisi 0%.	Karang Talun, Kulon Progo	20 September 1978	1 lembar	Berwarna	Foto	DAF P1 DPU 2006	221	DPAD DIY
200.	Proyek Irigasi Kali Progo Bendung Karang Talun Kontrak No. 06/PIKP/Pekj/1978/tgl. 26-5-1978. Pembangunan Bendung Karang Talun phase III bag. 2 Pemborongan M.3.B.22, Pekerjaan Saluran Pasangan 1:1:1 KM 5794 – 5948. Kondisi 50%.	Karang Talun, Kulon Progo	20 September 1978	1 lembar	Berwarna	Foto	DAF P1 DPU 2006	222	DPAD DIY
201.	Proyek Irigasi Kali Progo Bendung Karang Talun Kontrak No. 06/PIKP/Pekj/1978/tgl. 26-5-1978. Pembangunan Bendung Karang Talun phase III bag. 2 Pemborongan M.3.B.22, Pekerjaan Saluran Pasangan 1:1:1 KM 5794 – 5948. Kondisi 100%.	Karang Talun, Kulon Progo	20 September 1978	1 lembar	Berwarna	Foto	DAF P1 DPU 2006	223	DPAD DIY
202.	Proyek Irigasi Kali Progo Bendung Karang Talun Kontrak No. 06/PIKP/Pekj/1978/tgl. 26-5-1978. Pembangunan Bendung Karang Talun phase III bag. 2 Pemborongan M.3.B.22, Pekerjaan Saluran Pemandian Hewan Pelindung Gorong – Gorong KM 6000 – 6008. Kondisi 0%	Karang Talun, Kulon Progo	20 September 1978	1 lembar	Berwarna	Foto	DAF P1 DPU 2006	224	DPAD DIY
203.	Proyek Irigasi Kali Progo Bendung Karang Talun Kontrak No. 06/PIKP/Pekj/1978/tgl. 26-5-1978. Pembangunan Bendung Karang Talun phase III bag. 2 Pemborongan M.3.B.22, Pekerjaan Saluran Pemandian Hewan Pelindung Gorong – Gorong KM 6000 – 6008. Kondisi 50%	Karang Talun, Kulon Progo	20 September 1978	1 lembar	Berwarna	Foto	DAF P1 DPU 2006	225	DPAD DIY
204.	Proyek Irigasi Kali Progo Bendung Karang Talun Kontrak No. 06/PIKP/Pekj/1978/tgl. 26-5-1978. Pembangunan Bendung Karang Talun phase III bag. 2 Pemborongan M.3.B.22, Pekerjaan Saluran Pemandian Hewan Pelindung Gorong – Gorong KM 6000 – 6008. Kondisi 100%	Karang Talun, Kulon Progo	20 September 1978	1 lembar	Berwarna	Foto	DAF P1 DPU 2006	226	DPAD DIY
205.	Proyek Irigasi Kali Progo Bendung Karang Talun Kontrak No. 06/PIKP/Pekj/1978/tgl. 26-5-1978. Pembangunan Bendung Karang Talun phase III	Karang Talun, Kulon Progo	20 September 1978	1 lembar	Berwarna	Foto	DAF P1 DPU 2006	227	DPAD DIY

	bag. 2 Pemborongan M.3.B.22. Pekerjaan Talang Silang dari Hulu KM 63009 Kondisi 0%								
206.	Proyek Irigasi Kali Progo Bendung Karang Talun Kontrak No. 06/PIKP/Pekj/1978/tgl. 26-5-1978. Pembangunan Bendung Karang Talun phase III bag. 2 Pemborongan M.3.B.22. Pekerjaan Talang Silang dari Hulu KM 63009 Kondisi 50%	Karang Talun, Kulon Progo	20 September 1978	1 lembar	Berwarna	Foto	DAF P1 DPU 2006	228	DPAD DIY
207.	Proyek Irigasi Kali Progo Bendung Karang Talun Kontrak No. 06/PIKP/Pekj/1978/tgl. 26-5-1978. Pembangunan Bendung Karang Talun phase III bag. 2 Pemborongan M.3.B.22. Pekerjaan Talang Silang dari Hulu KM 63009 Kondisi 100%	Karang Talun, Kulon Progo	20 September 1978	1 lembar	Berwarna	Foto	DAF P1 DPU 2006	229	DPAD DIY
208.	Proyek Irigasi Kali Progo Bendung Karang Talun Kontrak No. 06/PIKP/Pekj/1978/tgl. 26-5-1978. Pembangunan Bendung Karang Talun phase III bag. 2 Pemborongan M.3.B.22 Pekerjaan Jembatan Desa dari Hulu KM 6659 Kondisi 0%	Karang Talun, Kulon Progo	20 September 1978	1 lembar	Berwarna	Foto	DAF P1 DPU 2006	230	DPAD DIY
209.	Proyek Irigasi Kali Progo Bendung Karang Talun Kontrak No. 06/PIKP/Pekj/1978/tgl. 26-5-1978. Pembangunan Bendung Karang Talun phase III bag. 2 Pemborongan M.3.B.22 Pekerjaan Jembatan Desa dari Hulu KM 6659 Kondisi 50%	Karang Talun, Kulon Progo	20 September 1978	1 lembar	Berwarna	Foto	DAF P1 DPU 2006	231	DPAD DIY
210.	Proyek Irigasi Kali Progo Bendung Karang Talun Kontrak No. 06/PIKP/Pekj/1978/tgl. 26-5-1978. Pembangunan Bendung Karang Talun phase III bag. 2 Pemborongan M.3.B.22 Pekerjaan Jembatan Desa dari Hulu KM 6659 Kondisi 0%	Karang Talun, Kulon Progo	20 September 1978	1 lembar	Berwarna	Foto	DAF P1 DPU 2006	232	DPAD DIY
211.	Proyek Irigasi Kali Progo Bendung Karang Talun Kontrak No. 06/PIKP/Pekj/1978/tgl. 26-5-1978. Pembangunan Bendung Karang Talun phase III bag. 2 Pemborongan M.3.B.22, Pekerjaan Saluran Pasangan dan Talang Krusuk KM 6800 – 6871 Kondisi 0%	Karang Talun, Kulon Progo	20 September 1978	1 lembar	Berwarna	Foto	DAF P1 DPU 2006	233	DPAD DIY
212.	Proyek Irigasi Kali Progo Bendung Karang Talun Kontrak No. 06/PIKP/Pekj/1978/tgl. 26-5-1978. Pembangunan Bendung Karang Talun phase III bag. 2 Pemborongan M.3.B.22, Pekerjaan Saluran Pasangan dan Talang Krusuk KM 6800 – 6871 Kondisi 50%	Karang Talun, Kulon Progo	20 September 1978	1 lembar	Berwarna	Foto	DAF P1 DPU 2006	234	DPAD DIY

213.	Proyek Irigasi Kali Progo Bendung Karang Talun Kontrak No. 06/PIKP/Pekj/1978/tgl. 26-5-1978. Pembangunan Bendung Karang Talun phase III bag. 2 Pemborongan M.3.B.22, Pekerjaan Saluran Pasangan dan Talang Krusuk KM 6800 – 6871 Kondisi 100%	Karang Talun, Kulon Progo	20 September 1978	1 lembar	Berwarna	Foto	DAF P1 DPU 2006	235	DPAD DIY
214.	Proyek Irigasi Kali Progo Bendung Karang Talun Kontrak No. 06/PIKP/Pekj/1978/tgl. 26-5-1978. Pembangunan Bendung Karang Talun bag. 2 Pembangunan M.B.22 Pekerjaan – Pekerjaan Saluran dari Hilir KM 7158 – 7430. Kondisi 0%	Karang Talun, Kulon Progo	20 September 1978	1 lembar	Berwarna	Foto	DAF P1 DPU 2006	236	DPAD DIY
215.	Proyek Irigasi Kali Progo Bendung Karang Talun Kontrak No. 06/PIKP/Pekj/1978/tgl. 26-5-1978. Pembangunan Bendung Karang Talun bag. 2 Pembangunan M.B.22 Pekerjaan – Pekerjaan Saluran dari Hilir KM 7158 – 7430. Kondisi 50%	Karang Talun, Kulon Progo	20 September 1978	1 lembar	Berwarna	Foto	DAF P1 DPU 2006	237	DPAD DIY
216.	Proyek Irigasi Kali Progo Bendung Karang Talun Kontrak No. 06/PIKP/Pekj/1978/tgl. 26-5-1978. Pembangunan Bendung Karang Talun phase III bag. 2 Pembangunan M.B.22 Pekerjaan – Pekerjaan Saluran dari Hilir KM 7158 – 7430. Kondisi 100%	Karang Talun, Kulon Progo	20 September 1978	1 lembar	Berwarna	Foto	DAF P1 DPU 2006	238	DPAD DIY
217.	Proyek Irigasi Kali Progo Bendung Karang Talun Kontrak No. 06/PIKP/Pekj/1978/tgl. 26-5-1978. Pembangunan Bendung Karang Talun phase III bag. 2 Pembangunan M.B.22 Pekerjaan Jembatan Desa dari Arah Hulu KM. 5957 Kondisi 0%	Karang Talun, Kulon Progo	20 September 1978	1 lembar	Berwarna	Foto	DAF P1 DPU 2006	239	DPAD DIY
218.	Proyek Irigasi Kali Progo Bendung Karang Talun Kontrak No. 06/PIKP/Pekj/1978/tgl. 26-5-1978. Pembangunan Bendung Karang Talun phase III bag. 2 Pembangunan M.B.22 Pekerjaan Jembatan Desa dari Arah Hulu KM. 5957 Kondisi 50%	Karang Talun, Kulon Progo	20 September 1978	1 lembar	Berwarna	Foto	DAF P1 DPU 2006	240	DPAD DIY
219.	Proyek Irigasi Kali Progo Bendung Karang Talun Kontrak No. 06/PIKP/Pekj/1978/tgl. 26-5-1978. Pembangunan Bendung Karang Talun phase III bag. 2 Pembangunan M.B.22 Pekerjaan Jembatan Desa dari Arah Hulu KM. 5957 Kondisi 100%	Karang Talun, Kulon Progo	20 September 1978	1 lembar	Berwarna	Foto	DAF P1 DPU 2006	241	DPAD DIY

220.	Proyek Saluran Induk Selokan Mataram Pekerjaan Pembuatan Tanggul Saluran TL.271, Kondisi 0%	Mlati Sleman	-	1 lembar	Berwarna	Foto	DAF P1 DPU 2006	144	DPAD DIY
221.	Proyek Saluran Induk Selokan Mataram Pekerjaan Pembuatan Tanggul Saluran TL.271, Kondisi 50%	Mlati Sleman	-	1 lembar	Berwarna	Foto	DAF P1 DPU 2006	145	DPAD DIY
222.	Proyek Saluran Induk Selokan Mataram Pembuatan Tanggul Saluran TL.271, Kondisi 100%	Mlati Sleman	-	1 lembar	Berwarna	Foto	DAF P1 DPU 2006	146	DPAD DIY
223.	Proyek Saluran Induk Selokan Mataram Pembuatan Talang Winongo KM 14450, Kondisi 0%	Mlati Sleman	-	1 lembar	Berwarna	Foto	DAF P1 DPU 2006	147	DPAD DIY
224.	Proyek Saluran Induk Selokan Mataram Pembuatan Talang Winongo KM 14450, Kondisi 50%	Mlati Sleman	-	1 lembar	Berwarna	Foto	DAF P1 DPU 2006	148	DPAD DIY
225.	Proyek Saluran Induk Selokan Mataram Pembuatan Talang Winongo KM 14450, Kondisi 100%	Mlati Sleman	-	1 lembar	Berwarna	Foto	DAF P1 DPU 2006	149	DPAD DIY
226.	Proyek Saluran Induk Selokan Mataram Pembuatan Tanggul Saluran TL.273, 279 Bangunan Sadap KM 14480, Kondisi 0%	Mlati Sleman	-	1 lembar	Berwarna	Foto	DAF P1 DPU 2006	150	DPAD DIY
227.	Proyek Saluran Induk Selokan Mataram Pembuatan Tanggul Saluran TL.273, 279 Bangunan Sadap KM 14480, Kondisi 50%	Mlati Sleman	-	1 lembar	Berwarna	Foto	DAF P1 DPU 2006	151	DPAD DIY
228.	Proyek Saluran Induk Selokan Mataram Pembuatan Tanggul Saluran TL.275, 279 Bangunan Sadap KM 14480, Kondisi 100%	Mlati Sleman	-	1 lembar	Berwarna	Foto	DAF P1 DPU 2006	152	DPAD DIY
229.	Proyek Saluran Induk Selokan Mataram Pembuatan Talang Silang KM 14594, Kondisi 0%	Mlati Sleman	-	1 lembar	Berwarna	Foto	DAF P1 DPU 2006	153	DPAD DIY
230.	Proyek Saluran Induk Selokan Mataram Pembuatan Tanggul Saluran TL. 280 – 283, Pekerjaan 0%	Mlati Sleman	-	1 lembar	Berwarna	Foto	DAF P1 DPU 2006	154	DPAD DIY
231.	Proyek Saluran Induk Selokan Mataram Pembuatan Tanggul Saluran TL. 280 – 283, Pekerjaan 50%	Mlati Sleman	-	1 lembar	Berwarna	Foto	DAF P1 DPU 2006	155	DPAD DIY
232.	Proyek Saluran Induk Selokan Mataram Pembautan Jembatan Kendaraan TL. 280 – 283, Kondisi 100%	Mlati Sleman	-	1 lembar	Berwarna	Foto	DAF P1 DPU 2006	156	DPAD DIY

233.	Proyek Saluran Induk Selokan Mataram Pembautan Jembatan Kendaraan KM 14732 Gorong – Gorong Silang KM 14737, Kondisi 0%	Mlati Sleman	-	1 lembar	Berwarna	Foto	DAF P1 DPU 2006	157	DPAD DIY
234.	Proyek Saluran Induk Selokan Mataram Pembautan Jembatan Kendaraan KM 14732 Gorong – Gorong Silang KM 14737, Kondisi 50%	Mlati Sleman	-	1 lembar	Berwarna	Foto	DAF P1 DPU 2006	158	DPAD DIY
235.	Proyek Saluran Induk Selokan Mataram Pembautan Jembatan Kendaraan KM 14732 Gorong – Gorong Silang KM 14737, Kondisi 100%	Mlati Sleman	-	1 lembar	Berwarna	Foto	DAF P1 DPU 2006	159	DPAD DIY
236.	Proyek Saluran Induk Selokan Mataram Pembuatan Tanggul Saluran TL. 284 – 290, Kondisi 0%	Mlati Sleman	-	1 lembar	Berwarna	Foto	DAF P1 DPU 2006	160	DPAD DIY
237.	Proyek Saluran Induk Selokan Mataram Pembuatan Tanggul Saluran TL. 284 – 290, Pekerjaan 50%	Mlati Sleman	-	1 lembar	Berwarna	Foto	DAF P1 DPU 2006	161	DPAD DIY
238.	Proyek Saluran Induk Selokan Mataram Pembuatan Tanggul Saluran TL. 284 – 290, Selesai 100%	Mlati Sleman	-	1 lembar	Berwarna	Foto	DAF P1 DPU 2006	162	DPAD DIY
239.	Proyek Saluran Induk Selokan Mataram Bangunan Sadap KM 14015 Saluran Pasangan KM 15000 – 15050 Gorong – Gorong Silang KM 14969, Kondisi 0%	Mlati Sleman	-	1 lembar	Berwarna	Foto	DAF P1 DPU 2006	163	DPAD DIY
240.	Proyek Saluran Induk Selokan Mataram Bangunan Sadap KM 14015 Saluran Pasangan KM 15000 – 15050 Gorong – Gorong Silang KM 14969, Kondisi 50%	Mlati Sleman	-	1 lembar	Berwarna	Foto	DAF P1 DPU 2006	164	DPAD DIY
241.	Proyek Saluran Induk Selokan Mataram Bangunan Sadap KM 14015 Saluran Pasangan KM 15000 – 15050 Gorong – Gorong Silang KM 14969,Selesai 100%	Mlati Sleman	-	1 lembar	Berwarna	Foto	DAF P1 DPU 2006	165	DPAD DIY
242.	Proyek Saluran Induk Selokan Mataram Pembuatan Jembatan Orang KM 15060, Pekerjaan 0%	Mlati Sleman	-	1 lembar	Berwarna	Foto	DAF P1 DPU 2006	166	DPAD DIY
243.	Proyek Saluran Induk Selokan Mataram Pembuatan Jembatan Orang KM 15060, Pekerjaan 50%	Mlati Sleman	-	1 lembar	Berwarna	Foto	DAF P1 DPU 2006	167	DPAD DIY
244.	Proyek Saluran Induk Selokan Mataram Pembuatan Jembatan Orang KM 15060, Selesai 0%	Mlati Sleman	-	1 lembar	Berwarna	Foto	DAF P1 DPU 2006	168	DPAD DIY

245.	Proyek Saluran Induk Selokan Mataram Pembuatan Saluran Pasangan KM 15065 – 15140, Kondisi 0%	Mlati Sleman	-	1 lembar	Berwarna	Foto	DAF P1 DPU 2006	169	DPAD DIY
246.	Proyek Saluran Induk Selokan Mataram Pembuatan Saluran Pasangan KM 15065 – 15140, Pekerjaan 50%	Mlati Sleman	-	1 lembar	Berwarna	Foto	DAF P1 DPU 2006	170	DPAD DIY
247.	Proyek Saluran Induk Selokan Mataram Pembuatan Saluran Pasangan KM 15065 – 15140, Selesai 50%	Mlati Sleman	-	1 lembar	Berwarna	Foto	DAF P1 DPU 2006	171	DPAD DIY
248.	Proyek Irigasi Kali Progo Saluran Induk Mataram Perbaikan Tanggul Kali Progo (Pengaman Saluran Pembilas) KM 050, Kondisi 0%	Sleman	-	1 lembar	Berwarna	Foto	DAF P1 DPU 2006	172	DPAD DIY
249.	Proyek Irigasi Kali Progo Saluran Induk Mataram Perbaikan Tanggul Kali Progo (Pengaman Saluran Pembilas) KM 050, Kondisi 56,15%	Sleman	-	1 lembar	Berwarna	Foto	DAF P1 DPU 2006	173	DPAD DIY
250.	Proyek Irigasi Kali Progo Saluran Induk Mataram Saluran Pembuang Kanan K.Mlinting KM 1,5 dalam Kondisi 0%. Tampak Sebuah Rumah Penduduk	Sleman	-	1 lembar	Berwarna	Foto	DAF P1 DPU 2006	174	DPAD DIY
251.	Proyek Irigasi Kali Progo Saluran Induk Mataram Saluran Pembuang Kanan K.Mlinting KM 1,5 dalam Kondisi 56,15%. Tampak Sebuah Rumah Penduduk	Sleman	-	1 lembar	Berwarna	Foto	DAF P1 DPU 2006	175	DPAD DIY
252.	Proyek Irigasi Kali Progo Saluran Induk Mataram Saluran Pasangan Tipe II Sebelah Kiri KM 1975 - 1990 dalam Kondisi 0%	Sleman	-	1 lembar	Berwarna	Foto	DAF P1 DPU 2006	176	DPAD DIY
253.	Proyek Irigasi Kali Progo Saluran Induk Mataram Saluran Pasangan Tipe II Sebelah Kiri KM 1975 - 1990 dalam Kondisi 56,15%	Sleman	-	1 lembar	Berwarna	Foto	DAF P1 DPU 2006	177	DPAD DIY
254.	Proyek Irigasi Kali Progo Saluran Induk Mataram Saluran Pasangan Tipe II Sebelah Kiri KM 2685 – 3020 dalam Kondisi 0%	Sleman	-	1 lembar	Berwarna	Foto	DAF P1 DPU 2006	178	DPAD DIY
255.	Proyek Irigasi Kali Progo Saluran Induk Mataram Saluran Pasangan Tipe II Sebelah Kiri KM 2685 – 3020 dalam Kondisi 56,15%	Sleman	-	1 lembar	Berwarna	Foto	DAF P1 DPU 2006	179	DPAD DIY
256.	Proyek Irigasi Kali Progo Saluran Induk Mataram Saluran Pasangan Tipe I Sebelah Kiri KM 3200 – 3250 dalam Kondisi 0%	Sleman	-	1 lembar	Berwarna	Foto	DAF P1 DPU 2006	180	DPAD DIY



257.	Proyek Irigasi Kali Progo Saluran Induk Mataram Saluran Pasangan Tipe I Sebelah Kiri KM 3200 – 3250 dalam Kondisi 56,15%	Sleman	-	1 lembar	Berwarna	Foto	DAF P1 DPU 2006	181	DPAD DIY
258.	Proyek Irigasi Kali Progo Saluran Induk Mataram Saluran Pasangan Tipe I Sebelah Kiri KM 3445 – 3460 dalam Kondisi 0%	Sleman	-	1 lembar	Berwarna	Foto	DAF P1 DPU 2006	182	DPAD DIY
259.	Proyek Irigasi Kali Progo Saluran Induk Mataram Saluran Pasangan Tipe I Sebelah Kiri KM 3445 – 3460 dalam Kondisi 56,15%	Sleman	-	1 lembar	Berwarna	Foto	DAF P1 DPU 2006	183	DPAD DIY
260.	Proyek Irigasi Kali Progo Saluran Induk Mataram Saluran Pasangan Tipe I Sebelah Kiri KM 3740 – 3810 dalam Kondisi 0%. Tampak Dua Orang Memeriksa Saluran.	Sleman	-	1 lembar	Berwarna	Foto	DAF P1 DPU 2006	184	DPAD DIY
261.	Proyek Irigasi Kali Progo Saluran Induk Mataram Saluran Pasangan Tipe I Sebelah Kiri KM 3740 – 3810 dalam Kondisi 56,15%.	Sleman	-	1 lembar	Berwarna	Foto	DAF P1 DPU 2006	185	DPAD DIY
262.	Proyek Irigasi Kali Progo Saluran Induk Mataram Saluran Pasangan Tipe I Sebelah Kiri KM 4720 - 4735 dalam Kondisi 0%.	Sleman	-	1 lembar	Berwarna	Foto	DAF P1 DPU 2006	186	DPAD DIY
263.	Proyek Irigasi Kali Progo Saluran Induk Mataram Saluran Pasangan Tipe I Sebelah Kiri KM 4720 - 4735 dalam Kondisi 56,15%.	Sleman	-	1 lembar	Berwarna	Foto	DAF P1 DPU 2006	187	DPAD DIY
264.	Proyek Irigasi Kali Progo Saluran Induk Mataram Saluran Pasangan Tipe I Sebelah Kiri KM 4850 – 4875 dalam Kondisi 0%.	Sleman	-	1 lembar	Berwarna	Foto	DAF P1 DPU 2006	188	DPAD DIY
265.	Proyek Irigasi Kali Progo Saluran Induk Mataram Saluran Pasangan Tipe I Sebelah Kiri KM 4850 – 4875 dalam Kondisi 56,15%.	Sleman	-	1 lembar	Berwarna	Foto	DAF P1 DPU 2006	189	DPAD DIY
266.	Proyek Irigasi Kali Progo Saluran Induk Mataram Saluran Pasangan Tipe I Sebelah Kiri KM 7770 – 7820 dalam Kondisi 0%.	Sleman	-	1 lembar	Berwarna	Foto	DAF P1 DPU 2006	190	DPAD DIY
267.	Proyek Irigasi Kali Progo Saluran Induk Mataram Saluran Pasangan Tipe I Sebelah Kiri KM 7770 – 7820 dalam Kondisi 56,15%.	Sleman	-	1 lembar	Berwarna	Foto	DAF P1 DPU 2006	191	DPAD DIY
268.	Proyek Irigasi Kali Progo Saluran Induk Mataram Saluran Pasangan Tipe I Sebelah Kiri KM 13624 – 13649 dalam Kondisi 0%.	Sleman	-	1 lembar	Berwarna	Foto	DAF P1 DPU 2006	192	DPAD DIY
269.	Proyek Irigasi Kali Progo Saluran Induk Mataram Saluran Pasangan Tipe I Sebelah Kiri KM 13624 – 13649 dalam Kondisi 56,15%.	Sleman	-	1 lembar	Berwarna	Foto	DAF P1 DPU 2006	193	DPAD DIY

270.	Proyek Irigasi Kali Progo Saluran Induk Mataram Saluran Pembuang Sebelah Kiri Kali WInongo KM 14480 dalam Kondisi 0%	Sleman	-	1 lembar	Berwarna	Foto	DAF P1 DPU 2006	194	DPAD DIY
271.	Proyek Irigasi Kali Progo Saluran Induk Mataram Saluran Pembuang Sebelah Kiri Kali WInongo KM 14480 dalam Kondisi 56,15%	Sleman	-	1 lembar	Berwarna	Foto	DAF P1 DPU 2006	195	DPAD DIY
272.	Proyek Irigasi Kali Progo Saluran Induk Mataram Saluran Pasangan Tipe I Sebelah Kiri KM 14975 – 14990 dalam Kondisi 0%.	Sleman	-	1 lembar	Berwarna	Foto	DAF P1 DPU 2006	196	DPAD DIY
273.	Proyek Irigasi Kali Progo Saluran Induk Mataram Saluran Pasangan Tipe I Sebelah Kiri KM 14975 – 14990 dalam Kondisi 56,15%.	Sleman	-	1 lembar	Berwarna	Foto	DAF P1 DPU 2006	197	DPAD DIY
274.	Proyek Irigasi Kali Progo Saluran Induk Mataram Saluran Parit Gendong KM 18151 – 18481, dalam Kondisi 0%	Sleman	-	1 lembar	Berwarna	Foto	DAF P1 DPU 2006	198	DPAD DIY
275.	Proyek Irigasi Kali Progo Saluran Induk Mataram Saluran Parit Gendong KM 18151 – 18481, dalam Kondisi 56,15%	Sleman	-	1 lembar	Berwarna	Foto	DAF P1 DPU 2006	199	DPAD DIY
276.	Proyek Irigasi Kali Progo Saluran Induk Mataram Saluran Parit Gendong KM 20243 – 20535, dalam Kondisi 0%	Sleman	-	1 lembar	Berwarna	Foto	DAF P1 DPU 2006	200	DPAD DIY
277.	Proyek Irigasi Kali Progo Saluran Induk Mataram Saluran Parit Gendong KM 20243 – 20535, dalam Kondisi 56,5%	Sleman	-	1 lembar	Berwarna	Foto	DAF P1 DPU 2006	201	DPAD DIY
278.	Proyek Irigasi Kali Progo Saluran Induk Mataram Saluran Pasangan Tegak Parit Gendong Sisi Kiri KM 24101 – 24628, dalam Kondisi 0%	Sleman	-	1 lembar	Berwarna	Foto	DAF P1 DPU 2006	202	DPAD DIY
279.	Proyek Irigasi Kali Progo Saluran Induk Mataram Saluran Pasangan Tegak Parit Gendong Sisi Kiri KM 24101 – 24628, dalam Kondisi 56,5%	Sleman	-	1 lembar	Berwarna	Foto	DAF P1 DPU 2006	203	DPAD DIY
280.	Proyek Irigasi Kali Progo Saluran Induk Mataram Talud Pengaman Jalan Inspeksi KM 56250 – 26310, dalam Kondisi 0%	Sleman	-	1 lembar	Berwarna	Foto	DAF P1 DPU 2006	204	DPAD DIY
281.	Proyek Irigasi Kali Progo Saluran Induk Mataram Talud Pengaman Jalan Inspeksi KM 56250 – 26310, dalam Kondisi 56,15%	Sleman	-	1 lembar	Berwarna	Foto	DAF P1 DPU 2006	205	DPAD DIY
282.	Proyek Irigasi Kali Progo Saluran Induk Mataram Pemandian Hewan (Tambah Sayap Hulu Hilir) KM 26900, dalam Kondisi 0%	Sleman	-	1 lembar	Berwarna	Foto	DAF P1 DPU 2006	206	DPAD DIY

283.	Proyek Irigasi Kali Progo Saluran Induk Mataram Pemandian Hewan (Tambah Sayap Hulu Hilir) KM 26900, dalam Kondisi 56,15%	Sleman	-	1 lembar	Berwarna	Foto	DAF P1 DPU 2006	207	DPAD DIY
284.	Proyek Irigasi Kali Progo Saluran Induk Mataram Pemandian Hewan Baru KM 29390, dalam Kondisi 0%	Sleman	-	1 lembar	Berwarna	Foto	DAF P1 DPU 2006	208	DPAD DIY
285.	Proyek Irigasi Kali Progo Saluran Induk Mataram Pemandian Hewan Baru KM 29390, dalam Kondisi 56,15%	Sleman	-	1 lembar	Berwarna	Foto	DAF P1 DPU 2006	209	DPAD DIY
286.	Proyek Irigasi Kali Progo Saluran Induk Mataram Saluran Pasangan Sebelah Kiri KM 29.710-29.735, dalam Kondisi 0%	Sleman	-	1 lembar	Berwarna	Foto	DAF P1 DPU 2006	210	DPAD DIY
287.	Proyek Irigasi Kali Progo Saluran Induk Mataram Saluran Pasangan Sebelah Kiri KM 29.710-29.735, dalam Kondisi 56,15%	Sleman	-	1 lembar	Berwarna	Foto	DAF P1 DPU 2006	211	DPAD DIY
288.	Proyek Irigasi Kali Progo Pembuatan Lining dan Perbaikan Saluran Mataram, Saluran Induk Mataram km 1.560 Saluran Pasangan Tipe III, Keadaan 0%	Selokan Mataram	November 1984	1 lembar	Berwarna	Foto	DAF P1 DPU 2006	212	DPAD DIY
289.	Proyek Irigasi Kali Progo Pembuatan Lining dan Perbaikan Saluran Mataram, Saluran Induk Mataram km 1.560 Saluran Pasangan Tipe II, Keadaan 41,966%	Selokan Mataram	Desember 1984	1 lembar	Berwarna	Foto	DAF P1 DPU 2006	213	DPAD DIY
290.	Proyek Irigasi Kali Progo Pembuatan Lining dan Perbaikan Saluran Mataram Proyek Irigasi Kali Progo, Saluran Induk Mataram km 1.560 Saluran Pasangan Tipe I, Keadaan 100%	Selokan Mataram	Desember 1984	1 lembar	Berwarna	Foto	DAF P1 DPU 2006	214	DPAD DIY
291.	Proyek Irigasi Kali Progo Pembuatan Lining dan Perbaikan Saluran Mataram Proyek Irigasi Kali Progo, Saluran Induk Mataram km 1.560 Saluran Pasangan Tipe II, Keadaan 100%	Selokan Mataram	November 1984	1 lembar	Berwarna	Foto	DAF P1 DPU 2006	215	DPAD DIY
292.	Proyek Irigasi Kali Progo Pembuatan Lining dan Perbaikan Saluran Mataram Proyek-Irigasi Kali Progo, Pemborongan m 7 bl Saluran Induk Mataram km 2.385 Saluran Pasangan Tipe II, Keadaan 44,966%	Selokan Mataram	Desember 1984	1 lembar	Berwarna	Foto	DAF P1 DPU 2006	216	DPAD DIY
293.	Proyek Irigasi Kali Progo Pembuatan Lining dan Perbaikan Saluran Mataram Proyek Irigasi Kali	Selokan Mataram	November 1984	1 lembar	Berwarna	Foto	DAF P1 DPU 2006	217	DPAD DIY

	Progo, Saluran Induk Mataram km 2.385 Saluran Pasangan Tipe II, Keadaan 100%								
294.	Proyek Irigasi Kali Progo Pembuatan Lining dan Perbaikan Saluran Mataram Proyek Irigasi Kali Progo, Saluran Induk Mataram km 2.774 Saluran Pasangan Tipe I, Keadaan 0%	Selokan Mataram	November 1984	1 lembar	Berwarna	Foto	DAF P1 DPU 2006	218	DPAD DIY
295.	Proyek Irigasi Kali Progo Pembuatan Lining dan Perbaikan Saluran Mataram Proyek Irigasi Kali Progo, Saluran Induk Mataram km 2.774 Pasangan Tipe II, Keadaan 44,966 %	Selokan Mataram	Desember 1984	1 lembar	Berwarna	Foto	DAF P1 DPU 2006	219	DPAD DIY
296.	Proyek Irigasi Kali Progo Pembuatan Lining dan Perbaikan Saluran Mataram Proyek Irigasi Kali Progo, Saluran Induk Mataram km 2.774 Saluran Pasangan Tipe II, keadaan 100%	Selokan Mataram	November 1984	1 lembar	Berwarna	Foto	DAF P1 DPU 2006	220	DPAD DIY
297.	Proyek Irigasi Kali Progo Pembuatan Lining dan Perbaikan Saluran Mataram Proyek Irigasi Kali Progo, Saluran Induk Mataram km 2.774 Saluran Pasangan Tipe II, Keadaan 0%	Selokan Mataram	November 1984	1 lembar	Berwarna	Foto	DAF P1 DPU 2006	221	DPAD DIY
298.	Proyek Irigasi Kali Progo Pembuatan Lining dan Perbaikan Saluran Mataram Proyek Irigasi Kali Progo, Saluran Induk Mataram Saluran Pasangan Tipe II, Keadaan 44,966%	Selokan Mataram	Desember 1984	1 lembar	Berwarna	Foto	DAF P1 DPU 2006	222	DPAD DIY
299.	Proyek Irigasi Kali Progo Pembuatan Lining dan Perbaikan Saluran Mataram Proyek Irigasi Kali Progo, Saluran Induk Mataram Saluran Pasangan Tipe II, Keadaan 0%	Selokan Mataram	November 1984	1 lembar	Berwarna	Foto	DAF P1 DPU 2006	223	DPAD DIY
300.	Proyek Irigasi Kali Progo Pembuatan Lining dan Perbaikan Saluran Mataram Proyek Irigasi Kali Progo, Saluran Induk Mataram Saluran Pasangan Tipe II km 3.014, keadaan 100%	Selokan Mataram	November 1984	1 lembar	Berwarna	Foto	DAF P1 DPU 2006	224	DPAD DIY
301.	Proyek Irigasi Kali Progo Pembuatan Lining dan Perbaikan Saluran Mataram Proyek Irigasi Kali Progo, Tipe II km 3.440, Kondisi 44.440%	Selokan Mataram	November 1984	1 lembar	Berwarna	Foto	DAF P1 DPU 2006	225	DPAD DIY
302.	Proyek Irigasi Kali Progo Pembuatan Lining dan Perbaikan Saluran Mataram Proyek Irigasi Kali Progo km 3.440 Saluran Pasangan type I Keadaan 100%	Selokan Mataram	November 1984	1 lembar	Berwarna	Foto	DAF P1 DPU 2006	226	DPAD DIY
303.	Proyek Irigasi Kali Progo Pembuatan Lining dan Perbaikan Saluran Mataram Proyek Irigasi Kali	Selokan Mataram	November 1984	1 lembar	Berwarna	Foto	DAF P1 DPU 2006	227	DPAD DIY

	Progo km 4.765 Saluran Pasangan type I Keadaan 0%								
304.	Proyek Irigasi Kali Progo Pembuatan Lining dan Perbaikan Saluran Mataram Proyek Irigasi Kali Progo km 4.765 Saluran Pasangan type I Keadaan 44,966%	Selokan Mataram	Desember 1984	1 lembar	Berwarna	Foto	DAF P1 DPU 2006	228	DPAD DIY
305.	Proyek Irigasi Kali Progo Pembuatan Lining dan Perbaikan Saluran Mataram Proyek Irigasi Kali Progo km 4.765 Saluran Pasangan type I Keadaan 100%	Selokan Mataram	November 1984	1 lembar	Berwarna	Foto	DAF P1 DPU 2006	229	DPAD DIY
306.	Proyek Irigasi Kali Progo Pembuatan Lining dan Perbaikan Saluran Mataram Proyek Irigasi Kali Progo km 6.000 Perbaikan Gorong – Gorong Keadaan 100%	Selokan Mataram	November 1984	1 lembar	Berwarna	Foto	DAF P1 DPU 2006	230	DPAD DIY
307.	Proyek Irigasi Kali Progo Pembuatan Lining dan Perbaikan Saluran Mataram Proyek Irigasi Kali Progo km 6.000 Keadaan 44,966%	Selokan Mataram	Desember 1984	1 lembar	Berwarna	Foto	DAF P1 DPU 2006	231	DPAD DIY
308.	Pembuatan Bangunan Tersier dan Saluran Tersier Daerah Irigasi Kalimantan, Deggung, Konteng Ii, Bedog IV, Winongo III dan Mataram III Keadaan 0%, Saluran Kwarter, B 35 dan B 37 Sidomoyo	Sidomoyo Godean Sleman	-	1 lembar	Berwarna	Foto	DAF P1 DPU 2006	232	DPAD DIY
309.	Pembuatan Bangunan Tersier dan Saluran Tersier Daerah Irigasi Kalimantan, Deggung, Konteng II, Bedog IV, Winongo III dan Mataram III Keadaan 50%, Saluran Kwarter, B 35 dan B 37 Sidomoyo	Sidomoyo Godean Sleman	-	1 lembar	Berwarna	Foto	DAF P1 DPU 2006	233	DPAD DIY
310.	Pembuatan Bangunan Tersier dan Saluran Tersier Daerah Irigasi Kalimantan, Deggung, Konteng II, Bedog IV, Winongo III dan Mataram III Keadaan 100%, Saluran Kwarter, B 35 dan B 37 Sidomoyo	Sidomoyo Godean Sleman	-	1 lembar	Berwarna	Foto	DAF P1 DPU 2006	234	DPAD DIY
311.	Pembuatan Bangunan Tersier dan Saluran Tersier Daerah Irigasi Kalimantan, Deggung, Konteng III, Bedog IV, Winongo III dan Mataram III Saluran Kwarter, B35 dan B37 Sidomoyo Keadaan 0%, Saluran Tersier, B 35; B 37 Sidomoyo	Sidomoyo Godean Sleman	-	1 lembar	Berwarna	Foto	DAF P1 DPU 2006	235	DPAD DIY

312.	Pembuatan Bangunan Tersier dan Saluran Tersier Daerah Irigasi Kalimantan, Deggung, Konteng III, Bedog IV, Winongo III dan Mataram III Keadaan 50%, Saluran Tersier, B3 5; B 37 Sidomoyo	Sidomoyo Godean Sleman	-	1 lembar	Berwarna	Foto	DAF P1 DPU 2006	236	DPAD DIY
313.	Pembuatan Bangunan Tersier dan Saluran Tersier Daerah Irigasi Kalimantan, Deggung, Konteng III, Bedog IV, Winongo III dan Mataram III Keadaan 100%, Saluran Tersier, B 35; B 37 Sidomoyo	Sidomoyo Godean Sleman	-	1 lembar	Berwarna	Foto	DAF P1 DPU 2006	237	DPAD DIY
314.	Pembuatan Bangunan Tersier dan Saluran Tersier Daerah Irigasi Kalimantan, Deggung, Konteng III, Bedog IV, Winongo III dan Mataram III Keadaan 0%, Saluran Pembuang, B 35 ; B 37 Sidomoyo	Sidomoyo Godean Sleman	-	1 lembar	Berwarna	Foto	DAF P1 DPU 2006	238	DPAD DIY
315.	Pembuatan Bangunan Tersier dan Saluran Tersier Daerah Irigasi Kalimantan, Deggung, Konteng III, Bedog IV, Winongo III dan Mataram III Keadaan 50%, Saluran Pembuang, B 35 ; B 37 Sidomoyo	Sidomoyo Godean Sleman	-	1 lembar	Berwarna	Foto	DAF P1 DPU 2006	239	DPAD DIY
316.	Pembuatan Bangunan Tersier dan Saluran Tersier Daerah Irigasi Kalimantan, Deggung, Konteng III, Bedog IV, Winongo III dan Mataram III Keadaan 100%, Saluran Pembuang, B 35; B 37 Sidomoyo	Sidomoyo Godean Sleman	-	1 lembar	Berwarna	Foto	DAF P1 DPU 2006	240	DPAD DIY
317.	Pembuatan Bangunan Tersier dan Saluran Tersier Daerah Irigasi Kalimantan, Deggung, Konteng III, Bedog IV, Winongo III dan Mataram III Keadaan 0%, BT 2, B 35 dan B 37 Sidomoyo	Sidomoyo Godean Sleman	-	1 lembar	Berwarna	Foto	DAF P1 DPU 2006	241	DPAD DIY
318.	Pembuatan Bangunan Tersier dan Saluran Tersier Daerah Irigasi Kalimantan, Deggung, Konteng III, Bedog IV, Winongo III dan Mataram III Keadaan 50%, BT2, B 35 dan B 37 Sidomoyo	Sidomoyo Godean Sleman	-	1 lembar	Berwarna	Foto	DAF P1 DPU 2006	242	DPAD DIY
319.	Pembuatan Bangunan Tersier dan Saluran Tersier Daerah Irigasi Kalimantan, Deggung, Konteng III, Bedog IV, Winongo III dan Mataram III Keadaan 100%, BT2, B 35 dan B 37 Sidomoyo	Sidomoyo Godean Sleman	-	1 lembar	Berwarna	Foto	DAF P1 DPU 2006	243	DPAD DIY
320.	Pembuatan Bangunan Tersier dan Saluran Tersier Daerah Irigasi Kalimantan, Deggung,	Sidomoyo Godean Sleman	-	1 lembar	Berwarna	Foto	DAF P1 DPU 2006	244	DPAD DIY

	Konteng III, Bedog IV, Winongo III dan Mataram III Keadaan 0%, BKL, B 35 dan B 37 Sidomoyo								
321.	Pembuatan Bangunan Tersier dan Saluran Tersier Daerah Irigasi Kalimantan, Deggung, Konteng III, Bedog IV, Winongo III dan Mataram III Keadaan 50%, BKL, B 35 dan B 37 Sidomoyo	Sidomoyo Godean Sleman	-	1 lembar	Berwarna	Foto	DAF P1 DPU 2006	245	DPAD DIY
322.	Pembuatan Bangunan Tersier dan Saluran Tersier Daerah Irigasi Kalimantan, Deggung, Konteng III, Bedog IV, Winongo III dan Mataram III Keadaan 100%, BKL, B 35 dan B 37 Sidomoyo	Sidomoyo Godean Sleman	-	1 lembar	Berwarna	Foto	DAF P1 DPU 2006	246	DPAD DIY
323.	Pembuatan Bangunan Tersier dan Saluran Tersier Daerah Irigasi Kalimantan, Deggung, Konteng III, Bedog IV, Winongo III dan Mataram III Keadaan 0%, Saluran Tersier B 29 : B 30 Sidokarto	Sidokarto Godean Sleman	-	1 lembar	Berwarna	Foto	DAF P1 DPU 2006	247	DPAD DIY
324.	Pembuatan Bangunan Tersier dan Saluran Tersier Daerah Irigasi Kalimantan, Deggung, Konteng III, Bedog IV, Winongo III dan Mataram III Keadaan 100%, Saluran Tersier B 29 : B 30 Sidokarto	Sidokarto Godean Sleman	-	1 lembar	Berwarna	Foto	DAF P1 DPU 2006	248	DPAD DIY
325.	Pembuatan Bangunan Tersier dan Saluran Tersier Daerah Irigasi Kalimantan, Deggung, Konteng III, Bedog IV, Winongo III dan Mataram III Keadaan 0%, TR, B 36 : B 38 Sidokarto	Sidokarto Godean Sleman	-	1 lembar	Berwarna	Foto	DAF P1 DPU 2006	249	DPAD DIY
326.	Pembuatan Bangunan Tersier dan Saluran Tersier Daerah Irigasi Kalimantan, Deggung, Konteng III, Bedog IV, Winongo III dan Mataram III Keadaan 50%, TR, B 36 : B 38 Sidokarto	Sidokarto Godean Sleman	-	1 lembar	Berwarna	Foto	DAF P1 DPU 2006	250	DPAD DIY
327.	Pembuatan Bangunan Tersier dan Saluran Tersier Daerah Irigasi Kalimantan, Deggung, Konteng III, Bedog IV, Winongo III dan Mataram III Keadaan 100%, TR, B 36 : B 38 Sidokarto	Sidokarto Godean Sleman	-	1 lembar	Berwarna	Foto	DAF P1 DPU 2006	251	DPAD DIY
328.	Pembuatan Bangunan Tersier dan Saluran Tersier Daerah Irigasi Kalimantan, Deggung, Konteng III, Bedog IV, Winongo III dan Mataram III Keadaan 50%, Saluran Tersier, B 36 : B 38 Sidokarto	Sidokarto Godean Sleman	-	1 lembar	Berwarna	Foto	DAF P1 DPU 2006	252	DPAD DIY
329.	Pembuatan Bangunan Tersier dan Saluran Tersier Daerah Irigasi Kalimantan, Deggung, Konteng III, Bedog IV, Winongo III dan Mataram	Sidokarto Godean Sleman	-	1 lembar	Berwarna	Foto	DAF P1 DPU 2006	253	DPAD DIY

	III Keadaan 100%, Saluran Tersier, G10, B 36 : B 38 Sidokarto								
330.	Pembuatan Bangunan Tersier dan Saluran Tersier Daerah Irigasi Kalimantan, Deggung, Konteng III, Bedog IV, Winongo III dan Mataram III Keadaan 100%, Saluran Tersier, B 36 : B 38 Sidokarto	Sidokarto Godean Sleman	-	1 lembar	Berwarna	Foto	DAF P1 DPU 2006	254	DPAD DIY
331.	Pembuatan Bangunan Tersier dan Saluran Tersier Daerah Irigasi Kalimantan, Deggung, Konteng III, Bedog IV, Winongo III dan Mataram III Keadaan 50%, G10, B 36 : B 38 Sidokarto	Sidokarto Godean Sleman	-	1 lembar	Berwarna	Foto	DAF P1 DPU 2006	255	DPAD DIY
332.	Pembuatan Bangunan Tersier dan Saluran Tersier Daerah Irigasi Kalimantan, Deggung, Konteng III, Bedog IV, Winongo III dan Mataram III Keadaan 0%, G1A, B 36 : B 38 Sidokarto	Sidokarto Godean Sleman	-	1 lembar	Berwarna	Foto	DAF P1 DPU 2006	256	DPAD DIY
333.	Pembuatan Bangunan Tersier dan Saluran Tersier Daerah Irigasi Kalimantan, Deggung, Konteng III, Bedog IV, Winongo III dan Mataram III Keadaan 100%, G1A, B 36: B 38 Sidokarto	Sidokarto Godean Sleman	-	1 lembar	Berwarna	Foto	DAF P1 DPU 2006	257	DPAD DIY
334.	Pembuatan Bangunan Tersier dan Saluran Tersier Daerah Irigasi Kalimantan, Deggung, Konteng III, Bedog IV, Winongo III dan Mataram III Keadaan 0%, TR, B 39 B 40 Sidokarto	Sidokarto Godean Sleman	-	1 lembar	Berwarna	Foto	DAF P1 DPU 2006	258	DPAD DIY
335.	Pembuatan Bangunan Tersier dan Saluran Tersier Daerah Irigasi Kalimantan, Deggung, Konteng III, Bedog IV, Winongo III dan Mataram III Keadaan 0%, Saluran Tersier, B 39 : B 40 Sidokarto	Sidokarto Godean Sleman	-	1 lembar	Berwarna	Foto	DAF P1 DPU 2006	259	DPAD DIY
336.	Pembuatan Bangunan Tersier dan Saluran Tersier Daerah Irigasi Kalimantan, Deggung, Konteng III, Bedog IV, Winongo III dan Mataram III Keadaan 100%, Saluran Tersier, B 39 : B 40 Sidokarto	Sidokarto Godean Sleman	-	1 lembar	Berwarna	Foto	DAF P1 DPU 2006	260	DPAD DIY
337.	Pembuatan Bangunan Tersier dan Saluran Tersier Daerah Irigasi Kalimantan, Deggung, Konteng III, Bedog IV, Winongo III dan Mataram III Keadaan 50%, BT4, B 39 : B 40 Sidokarto	Sidokarto Godean Sleman	-	1 lembar	Berwarna	Foto	DAF P1 DPU 2006	261	DPAD DIY
338.	Pembuatan Bangunan Tersier dan Saluran Tersier Daerah Irigasi Kalimantan, Deggung,	Sidokarto Godean Sleman	-	1 lembar	Berwarna	Foto	DAF P1 DPU 2006	262	DPAD DIY



	Konteng III, Bedog IV, Winongo III dan Mataram III Keadaan 1100%, TR, B 39 : B 40 Sidokarto								
339.	Pembuatan Bangunan Tersier dan Saluran Tersier Daerah Irigasi Kalimantan, Deggung, Konteng III, Bedog IV, Winongo III dan Mataram III Keadaan 0%, BT4, B 39 : B 40 Sidokarto	Sidokarto Godean Sleman	-	1 lembar	Berwarna	Foto	DAF P1 DPU 2006	263	DPAD DIY
340.	Pembuatan Bangunan Tersier dan Saluran Tersier Daerah Irigasi Kalimantan, Deggung, Konteng III, Bedog IV, Winongo III dan Mataram III Keadaan 100%, BT4, B 39 : B 40 Sidokarto	Sidokarto Godean Sleman	-	1 lembar	Berwarna	Foto	DAF P1 DPU 2006	264	DPAD DIY
341.	Pembuatan Bangunan Tersier dan Saluran Tersier Daerah Irigasi Kalimantan, Deggung, Konteng III, Bedog IV, Winongo III dan Mataram III Keadaan 0%, Saluran Kwarter, B 36 : B 38 Sidokarto	Sidokarto Godean Sleman	-	1 lembar	Berwarna	Foto	DAF P1 DPU 2006	265	DPAD DIY
342.	Pembuatan Bangunan Tersier dan Saluran Tersier Daerah Irigasi Kalimantan, Deggung, Konteng III, Bedog IV, Winongo III dan Mataram III Keadaan 100%, Saluran Kwarter, B 36 : B 38 Sidokarto	Sidokarto Godean Sleman	-	1 lembar	Berwarna	Foto	DAF P1 DPU 2006	266	DPAD DIY
343.	Pembuatan Bangunan Tersier dan Saluran Tersier Daerah Irigasi Kalimantan, Deggung, Konteng III, Bedog IV, Winongo III dan Mataram III Keadaan 0%, Saluran Kwarter, B 39 : B 40 Sidokarto	Sidokarto Godean Sleman	-	1 lembar	Berwarna	Foto	DAF P1 DPU 2006	267	DPAD DIY
344.	Pembuatan Bangunan Tersier dan Saluran Tersier Daerah Irigasi Kalimantan, Deggung, Konteng III, Bedog IV, Winongo III dan Mataram III Keadaan 100%, Saluran Kwarter, B 39 : B 40 Sidokarto	Sidokarto Godean Sleman	-	1 lembar	Berwarna	Foto	DAF P1 DPU 2006	268	DPAD DIY
345.	Pembuatan Bangunan Tersier dan Saluran Tersier Daerah Irigasi Kalimantan, Deggung, Konteng III, Bedog IV, Winongo III dan Mataram III Keadaan 50%, Saluran Kwarter, B 39 : B 40 Sidokarto	Sidokarto Godean Sleman	-	1 lembar	Berwarna	Foto	DAF P1 DPU 2006	269	DPAD DIY
346.	Pembuatan Bangunan Tersier dan Saluran Tersier Daerah Irigasi Kalimantan, Deggung, Konteng III, Bedog IV, Winongo III dan Mataram III Keadaan 50%, Saluran Tersier, B 29 : B 40 Sidokarto	Sidokarto Godean Sleman	-	1 lembar	Berwarna	Foto	DAF P1 DPU 2006	270	DPAD DIY

347.	Pembuatan Bangunan Tersier dan Saluran Tersier Daerah Irigasi Kalimantan, Deggung, Konteng III, Bedog IV, Winongo III dan Mataram III Keadaan 0%, Saluran Pembuang, B 36 : B 38 Sidokarto	Sidokarto Godean Sleman	-	1 lembar	Berwarna	Foto	DAF P1 DPU 2006	271	DPAD DIY
348.	Pembuatan Bangunan Tersier dan Saluran Tersier Daerah Irigasi Kalimantan, Deggung, Konteng III, Bedog IV, Winongo III dan Mataram III Keadaan 100%, Saluran Pembuang, B 36: B 38 Sidokarto	Sidokarto Godean Sleman	-	1 lembar	Berwarna	Foto	DAF P1 DPU 2006	272	DPAD DIY
349.	Pembuatan Bangunan Tersier dan Saluran Tersier Daerah Irigasi Kalimantan, Deggung, Konteng III, Bedog IV, Winongo III dan Mataram III Keadaan 0%, Saluran Pembuang, B 39 : B 40 Sidokarto	Sidokarto Godean Sleman	-	1 lembar	Berwarna	Foto	DAF P1 DPU 2006	273	DPAD DIY
350.	Pembuatan Bangunan Tersier dan Saluran Tersier Daerah Irigasi Kalimantan, Deggung, Konteng III, Bedog IV, Winongo III dan Mataram III Keadaan 50%, Saluran Pembuang, B 36 : B 38 Sidokarto	Sidokarto Godean Sleman	-	1 lembar	Berwarna	Foto	DAF P1 DPU 2006	274	DPAD DIY
351.	Pembuatan Bangunan Tersier dan Saluran Tersier Daerah Irigasi Kalimantan, Deggung, Konteng III, Bedog IV, Winongo III dan Mataram III Keadaan 100%, Saluran Pembuang, B 39: B 40 Sidokarto	Sidokarto Godean Sleman	-	1 lembar	Berwarna	Foto	DAF P1 DPU 2006	275	DPAD DIY
352.	Foto Udara Bendung Karang Talun, Bagian Hulu Selokan Mataram	-	-	1 lembar	Asli	Foto	-	-	Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak DIY (Asli) DPAD DIY (Copy)
353.	Saluran masuk Sipon Sungai Krasak di Desa Bligo, Ngluwar (Magelang)	2021	2021	1 lembar	Asli	Foto	-	-	Dinas Kebudayaan

									an DIY
354.	Saluran keluar Sipon Sungai Krasak di Desa Banyurejo, Tempel.	2021	2021	1 lembar	Asli	Foto	-	-	Dinas Kebudayaan an DIY
355.	Saluran masuk Sipon Sungai Krasak di Desa Bligo, Ngluwar (Magelang	2021	2021	1 lembar	Asli	Foto	-	-	Dinas Kebudayaan an DIY
356.	Saluran masuk Sipon di kec. Seyegan	2021	2021	1 lembar	Asli	Foto	-	-	Dinas Kebudayaan an DIY
357.	Saluran keluar Sipon di kec. Seyegan,	2021	2021	1 lembar	Asli	Foto	-	-	Dinas Kebudayaan an DIY
358.	Saluran masuk Sipon di Sungai Code, Mlati	2021	2021	1 lembar	Asli	Foto	-	-	Dinas Kebudayaan an DIY
359.	Saluran keluar Sipon di Sungai Code, Mlati	2021	2021	1 lembar	Asli	Foto	-	-	Dinas Kebudayaan an DIY
360.	Akuaduk (Talang) di Sungai Tambakbayan	2021	2021	1 lembar	Asli	Foto	-	-	Dinas Kebudayaan an DIY

Foto : 360 nomor berkas (406 lembar)